



Betriebsanleitung optoNCDT 1402

ILD1402-5	ILD1402-250VT
ILD1402-10	ILD1402-400
ILD1402-20	ILD1402-600
ILD1402-50	ILD1402-5SC
ILD1402-100	ILD1402-10SC
ILD1402-200	ILD1402-20SC

ILD1402-50SC ILD1402-100SC ILD1402-200SC ILD1402-250SC ILD1402-600SC Intelligente laseroptische Wegmessung

MICRO-EPSILON MESSTECHNIK GmbH & Co. KG Königbacher Strasse 15

94496 Ortenburg / Deutschland

Tel. +49 (0) 8542 / 168-0 Fax +49 (0) 8542 / 168-90 e-mail info@micro-epsilon.de www.micro-epsilon.de

CE

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001: 2008 Software-V1.003

Inhalt

1.	Sicherheit	7
1.1	Verwendete Zeichen	7
1.2	Warnhinweise	7
1.3	Hinweise zur CE-Kennzeichnung	8
1.4	Bestimmungsgemäße Verwendung	8
1.5	Bestimmungsgemäßes Umfeld	
2.	Laserklasse	9
3.	Funktionsprinzip, Technische Daten	11
3.1	Funktionsprinzip	11
3.2	Funktionen	
3.2.1	Messbereichsanpassung	11
3.2.2	Belichtungssteuerung	
3.2.3	Reflexunterdrückung	12
3.2.4	Triggerung, zeitgesteuerte Messwertausgabe	
3.2.5	Fehlerüberbrückung	12
3.2.6	Mittelung	12
3.2.7	Sensoremulation (Kompatibilität)	
3.2.8	Befehlskompatibilität	
3.2.9	Videosignal	13
3.2.10	Programmierbare Suchschwelle Videosignal	13
3.3	Technische Daten ILD 1402-x	14
3.4	Technische Daten ILD 1402-xSC	16
3.5	Bedien- und Anzeigeelemente ILD 1402-x	18
4.	Lieferung	19
4.1	Lieferumfang	
4.2	Lagerung	19

5. 5.1 5.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.4 5.5	Installation und Montage Sensormontage ILD 1402-x Sensormontage ILD 1402-xSC Anschlussbelegung, ILD 1402-x Laserabschaltung Eingang für Analogskalierung und Triggerung Fehlerausgang ILD1402-x Anschlussbelegung ILD 1402-xSC Pin-Belegung für RS422-Verbindung.	20 21 22 23 23 24 25
6. 6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.4 6.5 6.6	Betrieb Herstellung der Betriebsbereitschaft Ausgangsskalierung Ausgangsskalierung mit der Taste "Select" Ausgangsskalierung über Hardwareeingang, "Teach in" Mittelung Mittelungszahl N ändern Gleitender Mittelwert (Standardeinstellung) Median Messrate und Ausgaberate Zeitverhalten Triggerung beim ILD 1402-x	27 28 30 31 32 32 32 33 33 35
7. 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.3	Messwertausgabe Stromausgang Digitalausgang Datenprotokoll ILD1401 Datenprotokoll ILD1402 Digitale Fehlercodes	37 38 38 39
8. 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.3 8.3.1 8.3.2	Serielle Schnittstelle RS422 Schnittstellenparameter Datenformat für Messwerte und Fehlercodes Binärformat ASCII-Format Abfragen des Datenprotokolls Datenprotokoll ILD1401 Aufbau der Kommandodaten Übersicht Kommandobefehle	41 41 41 42 42 43 43

8.3.3	Sensorparameter auslesen, INFO	45
8.3.4	Softwareversion auslesen, VERSION	46
8.3.5	Mittelung ein-/ausschalten, MEDIAN	46
8.3.6	Digitale oder analoge Datenausgabe, OUTPUTCHANNEL	47
8.3.7	Verhalten des Sensors im Fehlerfall, SAVELASTMV	48
8.3.8	Sensor rücksetzen, BOOT	49
8.3.9	Datenprotokoll wechseln, SET CIMODE 1402	49
8.3.10	Datenprotokoll abfragen, GET_CI_MODE	
8.4	Datenprotokoll ILD1402	
8.4.1	Aufbau der Kommandodaten	50
8.4.2	Kommunikation ohne Fehler	51
8.4.3	Kommunikation mit Fehler	51
8.4.4	Übersicht Kommandobefehle	52
8.4.5	Sensorparameter auslesen, GET INFO	53
8.4.6	Sensoreinstellungen auslesen, GET SETTINGS	55
8.4.7	Mittelungsart und Mittelungszahl setzen, SET_AV	59
8.4.8	Messwertausgabe stoppen, DAT OUT OFF	60
8.4.9	Messwertausgabe starten, DAT_ŌUT_ŌN Digitale oder analoge Datenausgabe, SET_OUTPUT_CHANNEL	60
8.4.10	Digitale oder analoge Datenausgabe, SET OUTPUT CHANNEL	61
8.4.11	Eigenschaften digitale oder analoge Datenausgabe, SET OUTPUTMODE	62
8.4.12	Ausgabezeit setzen, SET_OUTPUTTIME_MS	63
8.4.13	Verhalten des Analogausgangs im Fehlerfall, SET ANALOG ERROR HANDLER	64
8.4.14	Übertragungsrate einstellen, SET BAUDRATE	65
8.4.15	Messrate einstellen, SET SCANRATE	66
8.4.16	Messrate einstellen, SET_SCANRATE Teacheingang, Triggereingang, SET_EXT_INPUT_MODE Peakauswahl im Videosignal, SET_PEAKSEARCHING Suchschwelle, SET_THRESHOLD	67
8.4.17	Peakauswahl im Videosignal, SET PEAKSEARCHING	68
8.4.18	Suchschwelle, SET_THRESHOLD	69
8.4.19	Laserabschaltung (extern), LASER OFF	70
8.4.20	Datenformat umschalten, ASCII_OUTPUT	71
8.4.21	Tastensperre, SET_KEYLOCK	72
8.4.22	Sensor rucksetzen, RESET BOOT	/3
8.4.23	Werkseinstellung aufrufen, SET_DEFAULT	73
8.4.24	Einstellungen in das RAM oder FLASH schreiben, SET_SAVE_SETTINGS_MODE	75
8.4.25	Werte für die Skalierung des Analogausgangs, SET_TEACH_VALUE	76
8.4.26	Werte für die Skalierung des Analogausgangs rücksetzen, RESET_TEACH_VALUE	77
8.4.27	Datenprotokoli wechsein, SET CIMODE 1401	/ 8
8.4.28	Datenprotokoll abfragen, GET CI MODE	79

9.	Hinweise für den Betrieb	80
9.1	Reflexionsgrad der Messoberfläche	80
9.2	Fehlereinflüsse	
9.2.1 9.2.2	Fremdlicht Farbunterschiede	
9.2.2 9.2.3	Temperatureinflüsse	
9.2.4	Mechanische Schwingungen	
9.2.5	Bewegungsunschärfen	
9.2.6	Oberflächenrauhigkeiten	
9.2.7	Winkeleinflüsse	
9.3	Optimierung der Messgenauigkeit	
9.4	Reinigung der Schutzscheiben	83
10.	Werkseinstellung	84
11.	ILD1402 Tool	85
12.	Softwareunterstützung mit MEDAQLib	86
13.	Haftung für Sachmängel	87
14.	Service, Reparatur	87
15.	Außerbetriebnahme, Entsorgung	87
16.	Freiraum für Optik	88
16.1	ILD 1402-x	
16.2	ILD 1402-xSC	89
17.	Versorgungs- und Ausgangskabel	90
18.	Eingangs- /Ausgangsbeschaltung	92
19.	Konverter RS422-USB	93

1. Sicherheit

Die Systemhandhabung setzt die Kenntnis der Betriebsanleitung voraus.

1.1 Verwendete Zeichen

In dieser Betriebsanleitung werden folgende Bezeichnungen verwendet.

⚠ VORSICHT

Zeigt eine gefährliche Situation an, die zu geringfügigen oder mittelschweren Verletzungen führt, falls diese nicht vermieden wird.

HINWEIS

Zeigt eine Situation an, die zu Sachschäden führen kann, falls diese nicht vermieden wird.

 \rightarrow

Zeigt eine ausführende Tätigkeit an.

Zeigt einen Anwendertipp an.

12 Warnhinweise



Schließen Sie die Spannungsversorgung und das Anzeige-/Ausgabegerät nach den Sicherheitsvorschriften für elektrische Betriebsmittel an.

- > Verletzungsgefahr
- > Beschädigung oder Zerstörung des Sensors

Versorgungsspannung darf angegebene Grenzen nicht überschreiten.

> Beschädigung oder Zerstörung des Sensors

HINWEIS

Vermeiden Sie Stöße und Schläge auf den Sensor.

> Beschädigung oder Zerstörung des Sensors

Vermeiden Sie die dauernde Einwirkung von Spritzwasser auf den Sensor.

> Beschädigung oder Zerstörung des Sensors

Auf den Sensor dürfen keine aggressiven Medien (Waschmittel, Kühlemulsionen) einwirken.

> Beschädigung oder Zerstörung des Sensors

1.3 Hinweise zur CE-Kennzeichnung

Für das optoNCDT1402 gilt: EMV Richtlinie 2004/108/EG

Produkte, die das CE-Kennzeichen tragen, erfüllen die Anforderungen der EMV Richtlinie 2004/108/EG "Elektromagnetische Verträglichkeit". Die EU-Konformitätserklärung wird gemäß der EU-Richtlinie, Artikel 10, für die zuständige Behörde zur Verfügung gehalten bei

MICRO-EPSILON Messtechnik GmbH & Co. KG Königbacher Straße 15 94496 Ortenburg / Deutschland

Der Sensor ist ausgelegt für den Einsatz im Industriebereich und erfüllt die Anforderungen gemäß den Normen

- EN 61 326-1: 2006-10
- DIN EN 55011: 2007-11 (Gruppe 1, Klasse B)
- EN 61000-6-2: 2006-03

Der Sensor erfüllt die Anforderungen, wenn bei Installation und Betrieb die in der Betriebsanleitung beschriebenen Richtlinien eingehalten werden.

1.4 Bestimmungsgemäße Verwendung

- Das optoNCDT1402 ist für den Einsatz im Industrie- und Laborbereich konzipiert. Es wird eingesetzt zur
 - Weg-, Abstands-, Positions- und Dickenmessung
 - Qualitätsüberwachung und Dimensionsprüfung
- Der Sensor darf nur innerhalb der in den technischen Daten angegebenen Werte betrieben werden, siehe Kap. 3.3, siehe Kap. 3.4.
- Der Sensor ist so einzusetzen, dass bei Fehlfunktionen oder Totalausfall des Sensors keine Personen gefährdet oder Maschinen beschädigt werden.
- Bei sicherheitsbezogenener Anwendung sind zusätzlich Vorkehrungen für die Sicherheit und zur Schadensverhütung zu treffen.

1.5 Bestimmungsgemäßes Umfeld

Schutzart: IP 67 (IP 69K ¹ bei ILD1402SC)

 Die Schutzart gilt nicht für optische Oberflächen, da deren Verschmutzung zur Beeinträchtigung oder dem Ausfall der Funktion führt.

Betriebstemperatur: 0 ... 50 °C
 Lagertemperatur: -20 ... 70 °C

- Luftfeuchtigkeit: 5 - 95 % (nicht kondensierend)

- Umgebungsdruck: Atmosphärendruck

- EMV: Gemäß EN 61 326-1: 2006-10

DIN EN 55011: 2007-11 (Gruppe 1, Klasse B)

EN 61000-6-2: 2006-03

Die Schutzart ist beschränkt auf Wasser (keine Bohremulsionen, Waschmittel oder ähnliche aggressive Medien)!

1) Temperatur des Reinigungsmittels kurzzeitig 80 °C

2. Laserklasse

Das optoNCDT1402 arbeitet mit einem Halbleiterlaser der Wellenlänge 670 nm (sichtbar/rot).

Der Laser arbeitet im Dauerstrichbetrieb. Die maximale optische Ausgangsleistung ist ≤ 1 mW. Die Sensoren sind in die Laserklasse 2 eingeordnet.

Beim Betrieb der Sensoren sind die einschlägigen Vorschriften nach DIN EN 60825-1 (VDE 0837, Teil 1 von 2008-05) und die in Deutschland gültige Unfallverhütungsvorschrift "Laserstrahlung" (BGV B2) zu beachten. Danach gilt:

- Bei Lasereinrichtungen der Klasse 2 ist das Auge bei zufälliger, kurzzeitiger Einwirkung der Laserstrahlung, d.h. Einwirkungsdauer bis 0,25 s, nicht gefährdet.
- Lasereinrichtungen der Klasse 2 dürfen Sie deshalb ohne weitere Schutzmaßnahmen einsetzen, wenn Sie nicht absichtlich länger als 0,25 s in den Laserstrahl oder in spiegelnd reflektierte Strahlung hineinschauen.
- Da vom Vorhandensein des Lidschlussreflexes in der Regel nicht ausgegangen werden darf, sollte man bewusst die Augen schließen oder sich sofort abwenden, falls die Laserstrahlung ins Auge trifft.

Laser der Klasse 2 sind nicht anzeigepflichtig und ein Laserschutzbeauftragter ist nicht erforderlich.

⚠ VORSICHT

Schauen Sie nicht absichtlich in den Laserstrahl! Schließen Sie bewusst die Augen oder wenden Sie sich sofort ab, falls die Laserstrahlung ins Auge trifft.

Beachten Sie die Laserschutzvorschriften.

Am Sensorgehäuse ist folgendes Hinweisschild angebracht:

LASERSTRAHLUNG

NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN LASER KLASSE 2 nach DIN EN 60825-1: 2008-05 $P \le 1 \text{mW}; \lambda = 670 \text{ nm}$



Abb. 1 Laserwarnschild, deutsch

Das Laserschild für Deutschland ist bereits aufgedruckt (s.o.), die Hinweisschilder für andere nicht deutschsprachige Länder sind beigelegt und vom Anwender für die jeweils gültige Region vor der ersten Inbetriebnahme anzubringen.

 $oldsymbol{1}$ Wenn das Hinweisschild im angebauten Zustand verdeckt ist, muss der Anwender selbst für ein zusätzliches Hinweisschild an der Anbaustelle sorgen.

Der Betrieb des Lasers wird optisch durch die LED am Sensor angezeigt.

Das Gehäuse des optoNCDT1402 darf nur vom Hersteller geöffnet werden, siehe Kap. 14.. Für Reparatur und Service sind die Sensoren in jedem Fall an den Hersteller zu senden.

Schauen Sie nicht absichtlich in den Laserstrahl! Schließen Sie bewusst die Augen oder wenden Sie sich sofort ab, falls die Laserstrahlung ins Auge trifft.

3. Funktionsprinzip, Technische Daten

3.1 Funktionsprinzip

Der Sensor Typ ILD1402 arbeitet nach dem Prinzip der optischen Triangulation, d. h. ein sichtbarer Lichtpunkt wird auf die Oberfläche des Messobjektes projiziert.

Der diffuse Anteil der Reflexion dieses Lichtpunktes wird von einer Empfängeroptik, die in einem bestimmten Winkel zur optischen Achse des Laserstrahls angeordnet ist, abstandsabhängig auf einem ortsauflösenden Element (CCD-Zeile) abgebildet. Der interne Controller bildet aus dem Zeilensignal den Messwert. Durch eine interne Regelung ist der Sensor in der Lage, gegen unterschiedliche Oberflächen zu messen.

Die Leuchtdiode am Sensor signalisiert:

- Messobjekt im Messbereich
- Messobjekt außerhalb des Messbereichs, zu niedrige Reflexion
- Messbereichsmitte




Abb. 2 Begriffsdefinition, Ausgangssignal

MBA = Messbereichsanfang | MBM = Messbereichsmitte | MBE = Messbereichsende

3.2 Funktionen

3.2.1 Messbereichsanpassung

Der analoge Messbereich lässt sich mit Hilfe der "Teach"-Funktion, siehe Kap. 6.2, beschränken. Damit wird nur ein Teil des Messbereiches über den gesamten Ausgangsstrombereich gespreizt, wodurch die Auflösung analoger Auswerteeinrichtungen (Anzeigen, SPS) besser ausgenutzt werden kann.

3.2.2 Belichtungssteuerung

Für dunkle oder glänzende Messobjekte kann eine längere Belichtungszeit erforderlich sein. Die Regelung kann jedoch nicht länger belichten als die Messrate erlaubt. Eine längere Belichtungszeit erzielen Sie durch ein Herabsetzen der Messrate des Sensors per Befehl, siehe Kap. 6.4.

3.2.3 Reflexunterdrückung

Besonders bei der Messung an spiegelnden durchscheinenden Oberflächen, wie Glasscheiben oder Kunststoffschichten, kann eine störende Reflexion von der Vorder- oder Rückseite per Befehl unterdrückt werden, siehe Kap. 8.4.17.

3.2.4 Triggerung, zeitgesteuerte Messwertausgabe

Die Ausgabe einzelner Messwerte kann über den Triggereingang gesteuert werden. Außerdem können Sie Messwerte in einem programmierbaren Zeitraster ausgeben lassen, siehe Kap. 8.4.12.

3.2.5 Fehlerüberbrückung

Der Sensor kann bis zu 99 aufeinander folgende Fehler durch den letzten gültigen Wert ersetzen bzw. halten. Außerdem können auch alle Fehlerwerte am Analogausgang durch den letzten gültigen Wert ersetzt werden. Details über das Verhalten des Analogausgangs, siehe Kap. 8.4.13.

3.2.6 Mittelung

Der Sensor ermöglicht eine Mittelung der Messwerte mit Median oder gleitender Mittelung, bevor sie ausgegeben werden. Damit ist jedoch keine Reduzierung der Mess- oder Ausgaberate verbunden.

3.2.7 Sensoremulation (Kompatibilität)

Für einen Austausch oder eine Nachrüstung kann der Sensor ILD1402 auch in der Konfiguration des Vorläufertyps ILD1401 betrieben werden. Dabei verringert sich die Datenwortbreite von 14 auf 12 Bit und es sind nur die Funktionen des ILD1401 nutzbar.

3.2.8 Befehlskompatibilität

Der Sensor ILD1402 verwendet für gleiche Funktionen (Stop, Info, etc.) die gleichen Befehle wie der Typ ILD1700. Damit sind vorhandene Steuerprogramme des ILD1700 leicht anzupassen.

Weitere Informationen dazu, siehe Kap. 8.4.4.

3.2.9 Videosignal

Der Sensor kann unterschiedliche Peaks im Zeilensignal zur Abstandsmessung verwenden. Diese Funktion ist hilfreich, wenn der Sensor gegen Glas oder transparente Messobjekte misst, siehe Kap. 8.4.17.





Abb. 3 Videosignal

3.2.10 Programmierbare Suchschwelle Videosignal

Der Sensor kann unterschiedliche Suchschwellen, um einen gültigen Peak im Zeilensignal zu erkennen, zur Abstandsmessung verwenden.



Parameter, siehe Kap. 8.4.18

- niedriger als Standard
- Standard
- höher als Standard
- höchste

Wenn Sie die Suchschwelle aus der Werkseinstellung in eine andere Suchschwelle ändern, führt dies zu einer verminderten Linearität und Auflösung des Sensors.

3.3 Technische Daten ILD 1402-x

Modell	ILD	1402-5	1402-10	1402-20	1402-50	1402-100	1402-200	1402-250VT	1402-400	1402-600	
Messbereich	mm	5	10	20	50	100	200	250	400	600	
Messbereichsanfang	mm	20	20	30	45	50	60	100	200	200	
Messbereichsmitte	mm	22,5	25	40	70	100	160	225	400	500	
Messbereichsende	mm	25	30	50	95	150	260	350	600	800	
Linearität	μm	5 9	5 18	7 36	12 90	20 180	40 360	50 1200	120 2000	120 3000	
Lineaniai				≤ 0,1	8 % d.M.				≤ 0,5 % d.M.		
	gemittelt über 64 Werte, μm	0,6	1	2	5	10	13	32	80	80	
Auflösung	dynamisch, μm	1 3	2 5	5 10	6 25	12 50	13 100	32 300	80 480	80 600	
	1,5 kHz			0,02 0),05 % d.N	1.		0,0	2 0,12 % d.	M.	
	digital	14 Bit									
Messrate, programmie	rbar	1,5 kHz; 1 kHz; 750 Hz; 375 Hz; 50 Hz									
Lichtquelle		Halbleiterlaser 1 mW, 670 nm (rot)									
Laserschutzklasse		Klasse 2 nach DIN EN 60825-1: 2008-05									
Lichtfleck-	MBA, μm	110	110	210	1100	1400	2300	5000	2,6 x 5 mm	2,6 x 5 mm	
durchmesser	MBM, μm	380	650	530	110	130	2200	5000	2,6 x 5 mm	2,6 x 5 mm	
daroninossor	MBE, μ m	650	1200	830	1100	1400	2100	5000	2,6 x 5 mm	2,6 x 5 mm	
Schutzgrad						IP	67				
Vibration			15 g / 10	20 g / 10 Hz 1 kHz	15 g/ 10 H	lz 1 kHz					
Schock		15 g / 6 ms (DIN EN 60068-2-29)									
Gewicht (ohne Kabel)			ca. 83 g						ca. 130 g		
Temperaturstabilität		0,03 % d.M./°C 0,08 % d.M./°C									
Betriebstemperatur		0 50 °C									
Lagertemperatur						-20 °C	70 °C				

Funktionsprinzip, Technische Daten

Modell	ILD	1402-5	1402-10	1402-20	1402-50	1402-100	1402-200	1402-250VT	1402-400	1402-600	
Manayartayarana	analog		4 20 mA 12 Bit (1 5 V mit Kabel PC 1402-3/U) oder								
Messwertausgang		RS422									
Versorgung		11 30 VDC, typ. 24 VDC / 50 mA									
Elektronik		integrierter Signalprozessor									
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)		EN 61 326-1: 2006-10									
		DIN EN 55011: 2007-11 (Gruppe 1, Klasse B)									
		EN 61000-6-2: 2006-03									

Die angegebenen Daten gelten für eine weiße, diffus reflektierende Oberfläche (Referenz: Keramik).

d.M. = des Messbereichs

MBA = Messbereichsanfang MBM = Messbereichsmitte MBE = Messbereichsende LD1402-VT: 20 g, besonders schock- und schwingungsfeste Ausführung für den Einsatz an Kraftfahrzeugen

3.4 Technische Daten ILD 1402-xSC

Modell	ILD	1402-5SC	1402-10SC	1402-20SC	1402-50SC	1402-100SC	1402-200SC	1402-250SC	1402-600SC		
Messbereich	mm	5	10	20	50	100	200	250	600		
Messbereichsanfang	mm	20	20	30	45	50	60	100	200		
Messbereichsmitte	mm	22,5	25	40	70	100	160	225	500		
Messbereichsende	mm	25	30	50	95	150	260	350	800		
I in a suit #4	μm	5 9	5 18	7 36	12 90	20 180	40 360	50 1200	120 3000		
Linearität	% d.M.			<u> </u>	0,18			≤	0,5		
	gemittelt über	0,6 μm	1 <i>µ</i> m	2 μm	5 μm	10 μm	13 μm	32 μm	80 μm		
Auflägung 1)	64 Werte		0,01% d.M.								
Auflösung 1)	dynamisch	1 3 μm	2 5 μm	5 10 μm	6 25 μm	12 50 μm	13 100 μm	32 300 μm	80 600 μm		
	bei 1,5 kHz	0,02 0,05 % d.M. 0,02 0,12 % d.M									
Messrate, programmie	erbar	1,5 kHz; 1 kHz; 750 Hz; 375 Hz; 50 Hz									
Belichtungszeit, progr	ammierbar	0,6 ms; 1 ms; 1,3 ms; 2,6 ms; 20 ms									
Lichtquelle		Halbleiterlaser <1 mW, 670 nm (rot)									
Laserschutzklasse		Klasse 2 nach DIN EN 60825-1: 2008-05									
1.1.0	MBA, μ m	110	110	210	1100	1400	2300	5000	2,6 x 5 mm		
Lichtfleck- durchmesser	MBM, μ m	380	650	530	110	130	2200	5000	2,6 x 5 mm		
darchinesser	MBE, μ m	650	1200	830	1100	1400	2100	5000	2,6 x 5 mm		
Schutzgrad	IP 69 K										
Vibration	15 g / 10 Hz 1 kHz 20 g / 10 Hz 1 kHz										
Schock	15 g / 6 ms (DIN EN 60068-2-29)										
Gewicht (ohne Kabel)	Gewicht (ohne Kabel)			ca. 173 g 180 g							
Temperaturstabilität	d.M./°C		0,0	03 %			0,0	8 %			

Modell	ILD	1402-5SC	1402-10SC	1402-20SC	1402-50SC	1402-100SC	1402-200SC	1402-250SC	1402-600SC
Betriebstemperatur					0 .	+50 °C			
Lagertemperatur					-20	+70 °C			
analog			4 20 mA (1	I5 V mit Kab	oel PC 1402-3/	U); frei skalierb	ar innerhalb de	es Messbereich	es
Messwertausgang	digital	RS422 / 14 bit							
Steuerungs-Ein- / Aus	gänge	1x open collector Ausgang (Schaltausgang, Schalter, Fehler); 1x Eingang (Trigger)							
Versorgung		11 30 VDC, 24 VDC / 50 mA							
Elektronik		integrierter Signalprozessor							
Software	Konfigurations- und Datenerfassungssoftware (im Lieferumfang enthalten)								
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)		EN 61 326-1: 2006-10							
		DIN EN 55011: 2007-11 (Group 1, class B)							
			EN 61000-6-2: 2006-03						

d. M. = des Messbereichs Alle Angaben gelten für weiße, diffus reflektierende Oberflächen (Referenz: Keramik)

¹⁾ Auflösung des Digitalausgangs 14 bit

MBA = Messbereichsanfang; MBM = Messbereichsmitte; MBE = Messbereichsende

3.5 Bedien- und Anzeigeelemente ILD 1402-x

LED State	Farbe	Select-Taste LED "state"
Messobjekt im Messbereich	grün	10 00
Messobjekt in Messbereichsmitte	gelb	teach in laster on
Fehler – z. B. Messobjekt außerhalb des Messbereichs, zu niedrige Reflexion	rot	wiene space Opto
Laser abgeschaltet	aus	

Die Folientaste "select" ist für die Skalierung des Sensors bestimmt ¹. In den Werkseinstellungen ist die Taste nur 5 Minuten nach dem Einschalten der Betriebsspannung aktiv. Danach wird sie automatisch gesperrt. Mit einem Softwarebefehl kann die automatische Sperrung der Taste aufgehoben werden. Mit der Select-Taste spreizen Sie den Analogausgang auf einen Teil des Messbereichs.

¹⁾ Der Sensor ILD 1402-xSC ist ohne Folientaste ausgestattet. Die Skalierung des Sensormessbereiches erfolgt ausschließlich per Softwarebefehl über die RS422-Schnittstelle.

4. Lieferung


4.1 Lieferumfang

- 1 Sensor optoNCDT1402
- Montageanleitung
- 5 abdichtende Schrauben für Steckerabgang
- 1 CD mit Treiber und Demoprogramm

Optionales Zubehör, separat verpackt:

- Sensorkabel PC1402-x/I; Schnittstellen-/Versorgungskabel für Stromausgang, schleppkettentauglich, einseitig ist eine geschirmte 12-pol. M12-Buchse angegossen, das andere Ende besitzt Litzen mit Aderendhülsen
- Sensorkabel PC1402-x/U; Schnittstellen-/Versorgungskabel für Spannungsausgang (Bürde 250 Ohm für U_{Aus} = 1 ... 5 V), schleppkettentauglich, einseitig ist eine geschirmte 12-pol. M12-Buchse angegossen, das andere Ende besitzt Litzen mit Aderendhülsen

Alle verfügbaren Kabel, siehe Kap. 17..



Prüfen Sie die Lieferung nach dem Auspacken sofort auf Vollständigkeit und Transportschäden. Bei Schäden oder Unvollständigkeit wenden Sie sich bitte sofort an den Lieferanten.

4.2 Lagerung

Lagertemperatur: -20 bis +70 °C Luftfeuchtigkeit: 5 - 95 % (nicht kondensierend)

5. Installation und Montage

Der Sensor optoNCDT1402 ist ein optisches System, mit dem im μ m-Bereich gemessen wird.

Achten Sie deshalb bei der Montage und im Betrieb auf sorgsame Behandlung.

5.1 Sensormontage ILD 1402-x

- Montieren Sie den Sensor mit 2 Schrauben M4.
- Montieren Sie den Sensor so, dass der Laserstrahl senkrecht auf die Messobjektoberfläche trifft. Andernfalls sind Messunsicherheiten nicht auszuschließen, siehe Kap. 9.


Minimale Biegeradien PC1402-x

- feste Verlegung: 39 mm
- flexibler Einsatz: 78 mm
- Kabel-ø PC 1402-x: 8 mm

Drehen des Steckerabgangs:

- Lösen Sie die 4 Schrauben M2 und drehen Sie den Stecker.
- Befestigen Sie den Stecker mit neuen, selbstabdichtenden Schrauben
 M2. Die Dichtigkeit (IP 67) ist nach
 12 h Wartezeit erreicht.

Abb. 4 Maßzeichnung ILD1402, Maße in mm, nicht maßstabsgetreu



5.2 Sensormontage ILD 1402-xSC

Montieren Sie den Sensor mit 2 Schrauben M4.

Montieren Sie den Sensor so, dass der Laserstrahl senkrecht auf die Messobjektoberfläche trifft. Andernfalls sind Messunsicherheiten nicht auszuschließen, siehe Kap. 9.

Minimale Biegeradien PC1402-xSC

feste Verlegung: 39 mmflexibler Einsatz: 78 mm





Abb. 5 Maßzeichnung ILD1402-xSC, Maße in mm, nicht maßstabsgetreu

5.3 Anschlussbelegung, ILD 1402-x

Pin	Erläuterung		Adernfarbe PC1402-x/I	Bemerkung, Beschaltung
3	RS422 Rx+	Serieller	grün	Intern mit 120 Ohm abgeschlossen
4	RS422 Rx-	Eingang	gelb	Internation 120 Onlin abgeschlossen
5	RS422 Tx+	Serieller Aus-	grau	Am Empfänger mit 120 Ohm eheebließen
6	RS422 Tx-	gang	rosa	Am Empfänger mit 120 Ohm abschließen
7	+U _B		rot	11 30 VDC, typ. 24 VDC / 50 mA
8	Laser off		schwarz	Laser aktiv, wenn Pin 8 mit GND verbunden ist
9	Teach in	Schalteingang	violett	Mind. 30 ms mit GND verbinden
10	Fehler	Schaltausgang	braun	Open-Collector (NPN), I _{max} = 100 mA, U _{max} = 30 VDC, kurzschlussfest, Unterbrechen der Versorgungsspannung setzt den Kurzschlussschutz zurück.
11	I _{OUT}	4 20 mA	weiß	$R_{\text{B\"urde}} = 250 \Omega \text{ergibt} \text{U}_{\text{OUT}} 1 5 \text{V bei} \text{U}_{\text{B}} > 11 \text{V}$ $R_{\text{B\'urde}} = 500 \Omega \text{ergibt} \text{U}_{\text{OUT}} 2 10 \text{V bei} \text{U}_{\text{B}} > 17 \text{V}$
12	GND		blau	Versorgungs- und Signalmasse
1/2	n.c.			

Die Abschirmung des Kabels ist mit dem Steckergehäuse verbunden. Das Schnittstellen-/Versorgungskabel PC1402-x/I ist schleppkettentauglich. Einseitig ist eine geschirmte 12-pol. M12-Buchse angegossen, das andere Ende besitzt Litzen mit Aderendhülsen.

Abb. 6 Stiftseite Sensorstecker



5.3.1 Laserabschaltung

Verbinden Sie Pin 8 mit Pin 12, um den Laser einzuschalten.

Ein Öffnen der Verbindung schaltet den Laser aus, den Fehlerausgang ein und die "State"-LED aus.




Abb. 7 Schaltung für Laser off, Analogskalierung und Triggereingang

5.3.2 Eingang für Analogskalierung und Triggerung

Ist Pin 9, siehe Abb. 7, in der Sensorkonfiguration, siehe Kap. 8.4.16, als Eingang für die Analogskalierung ausgewählt und wird PIN 9 mit PIN 12 (GND) länger als 2 Sekunden verbunden, wird die Skalierung des Analogausgangs eingeleitet, siehe Kap. 6.2. Die Mindestimpulsdauer beträgt 30 ms, siehe Abb. 14. Dieser externe Eingang kann auch als Triggereingang für die Messwertausgabe konfiguriert werden. Dann wird nach dem Verbinden von PIN 9 mit PIN 12 eine Messwertausgabe am seriellen oder analogen Ausgang veranlasst. Die maximale Triggerfrequenz beträgt 500 Hz.


Triggerbedingungen:

Beschaltung	Schalter nach GND, z.B. Relais oder NPN-Transistor

5.3.3 Fehlerausgang ILD1402-x

Die Fehlermeldung wird ausgelöst durch:

- Fehlendes Messobjekt oder Messobjekt außerhalb des Messbereichs
- Zu wenig Reflexion (z.B. transparentes oder spiegelndes Messobjekt) oder Laser aus



U_{CE max.} = 30 VDC Kein Fehler: T gesperrt Fehler: T leitend

Der Fehlerausgang ist Low-aktiv und kurzschlussfest.

Abb. 8 Externe Beschaltung für den Fehlerausgang

In Verbindung mit einer benutzerdefinierten Ausgangskennlinie, siehe Kap. 6.2, können Sie den hysteresefreien Fehlerausgang als schiebbaren Grenzwertschalter verwenden.

5.4 Anschlussbelegung ILD 1402-xSC

Pin	Erläuterung		Adernfarbe PC1402SC-x/I PC1402SC/90-x/I	Bemerkung, Beschaltung	
1	I _{OUT}	4 20 mA	weiß	$R_{\text{B\"urde}} = 250 \Omega \text{ ergibt U}_{\text{OUT}} 1 \dots 5 \text{ V bei U}_{\text{B}} > 11 \text{ V}$ $R_{\text{B\'urde}} = 500 \Omega \text{ ergibt U}_{\text{OUT}} 2 \dots 10 \text{ V bei U}_{\text{B}} > 17 \text{ V}$	
2	Fehler	Schaltausgang	braun	Open-Collector (NPN), I _{max} = 100 mA, U _{max} = 30 VDC, kurzschlussfest, Unterbrechen der Versorgungsspannung setzt den Kurzschlussschutz zurück.	
3	RS422 Rx+	Serieller	grün	Intern mit 120 Ohm abgeschlossen	
4	RS422 Rx-	Eingang	gelb	Internation 120 Onlin abgeschlossen	
5	RS422 Tx+	Serieller	grau	Am Empfänger mit 120 Ohm abschließen	
6	RS422 Tx-	Ausgang	rosa	Am Emplanger mit 120 Omm abschlieben	
7	GND		blau	Versorgungs- und Signalmasse	
8	+U _B		rot	11 30 VDC, typ. 24 VDC / 50 mA	
-	Schirmgeflecht		schwarz		

Der Laser ist im Sensor aktiv, wenn die Versorgungsspannung am Sensor anliegt.

Die Abschirmung des Kabels ist mit dem Steckergehäuse verbunden. Das Schnittstellen-/Versorgungskabel PC1402-xSC/l ist schleppkettentauglich. Einseitig ist eine geschirmte 8-pol. M12-Buchse angegossen, das andere Ende besitzt Litzen mit Aderendhülsen.






Fehlerausgang ILD1402-xSC

Die Fehlermeldung wird ausgelöst durch:

- Fehlendes Messobjekt oder Messobjekt außerhalb des Messbereichs
- Zu wenig Reflexion (z.B. transparentes oder spiegelndes Messobjekt) oder Laser aus



U_{CE max.} = 30 VDC Kein Fehler: T gesperrt Fehler: T leitend

Der Fehlerausgang ist Low-aktiv und kurzschlussfest.

Abb. 10 Externe Beschaltung für den Fehlerausgang

In Verbindung mit einer benutzerdefinierten Ausgangskennlinie, siehe Kap. 6.2, können Sie den hysteresefreien Fehlerausgang als schiebbaren Grenzwertschalter verwenden.

5.5 Pin-Belegung für RS422-Verbindung

Für die Verbindung zwischen Sensor und PC müssen die Leitungen gekreuzt werden.

Sensor	Endgerät (USB-Konverter)	Adernfarbe PC1402-x/I	
Tx+ (Pin 5)	Rx+ (Pin 3)	grau	
Tx - (Pin 6)	Rx - (Pin 4)	rosa	
Rx+ (Pin 3)	Tx+ (Pin 2)	grün	
Rx - (Pin 4)	Tx - (Pin 1)	gelb	
GND (Pin 12, 71)	GND (Pin 5)	blau	

 $oldsymbol{1}$ Trennen beziehungsweise verbinden Sie die Sub-D-Verbindung zwischen RS422 und USB-Konverter nur im spannungslosen Zustand.

1) Für den Sensor ILD1402-xSC

6. Betrieb

6.1 Herstellung der Betriebsbereitschaft

Montieren Sie das optoNCDT1402 entsprechend den Montagevorschriften, siehe Kap. 5.1 und verbinden Sie es unter Beachtung der Anschlusshinweise, siehe Kap. 5.3, mit der Anzeige- oder Überwachungseinheit und der Stromversorgung.

Die Laserdiode im Sensor ILD 1402-x wird nur aktiviert, wenn

- der Eingang Laser on/off (Pin 9) beziehungsweise
- die schwarze Ader des Schnittstellen-/Versorgungskabels PC1402 mit GND verbunden ist

Die Laserdiode im Sensor ILD 1402-xSC wird mit Anlegen der Betriebsspannung automatisch aktiviert. Nach dem Einschalten der Betriebsspannung durchläuft der Sensor eine Initialisierungssequenz. Nach außen signalisiert der Sensor ILD 1402-x dies durch ein Blinken der "State"-LED. Nach Ablauf der Initialisierung sendet der Sensor einmal die Infodatei im ASCII-Format über die serielle Schnittstelle, unabhängig von der ausgewählten Schnittstelle. Die Initialisierung einschließlich der Ausgabe der Infodatei dauert maximal 5 Sekunden. Innerhalb dieser Zeit werden keine Kommandos ausgeführt oder beantwortet.

Der Sensor benötigt für reproduzierbare Messungen eine Einlaufzeit von typisch 15 min.

Anschließend befindet sich der Sensor im Messmodus und entsprechend den Werkseinstellungen leuchtet die "State"-LED beim Sensor ILD 1402-x.

Ist die LED "state" beim Sensor ILD 1402-x aus, dann

- fehlt entweder die Betriebsspannung oder
- der Laser wurde abgeschaltet.

Betriebsspannung

- Nennwert: 24 VDC (11 ... 30 V, max. 50 mA).
- Netzteil nur für Messgeräte verwenden, nicht gleichzeitig für Antriebe oder ähnliche Impulsstörquellen.


Schalten Sie das Netzteil erst nach Fertigstellung der Verdrahtung ein.

6.2 Ausgangsskalierung

Das Teachen skaliert den Analogausgang (4 bis 20 mA). Damit optimieren Sie die Auflösung des Analogausgangs. Das Verhalten des Strom- und Fehlerausgangs verändert sich. Es werden immer 2 Punkte geteacht, die den Anfang und das Ende des neuen Messbereichs kennzeichnen Das Teachen erfolgt über die eingebaute Taste "select" oder über Pin 9 des Anschlusssteckers.

In Verbindung mit einer benutzerdefinierten Ausgangskennlinie können Sie den Fehlerausgang, siehe Kap. 5.3.3, als schiebbaren Grenzwertschalter verwenden.

Ausgangsskalierung ist bei dem Sensor ILD1402






Abb. 11 Umgekehrte, benutzerdefinierte Kennlinie

Der Mindestabstand der Teach-Werte 1/2 zueinander beträgt 10 % des Messbereichs.

Der Teachvorgang setzt ein gültiges Messsignal voraus. Bei "kein Objekt", "Objekt nicht auswertbar", "zu nah am Sensor - ausserhalb MBA" oder "zu weit vom Sensor - ausserhalb MBE" wird der Teachvorgang abgebrochen.

6.2.1 Ausgangsskalierung mit der Taste "Select"




Abb. 12 Ablaufdiagramm für die Ausgangsskalierung Die Skalierung ist auch über das Softwaretool möglich.




Abb. 13 Ablaufdiagramm für die Rücknahme der Ausgangsskalierung Die Ausgangsskalierung ist beim ILD1402SC nur über die serielle Schnittstelle möglich.

6.2.2 Ausgangsskalierung über Hardwareeingang, "Teach in"




Abb. 14 Ablaufdiagramm für die Ausgangsskalierung Die Skalierung ist auch über das Softwaretool möglich.




Abb. 15 Ablaufdiagramm für die Rücknahme der Ausgangsskalierung Die Ausgangsskalierung ist beim ILD1402SC nur über die serielle Schnittstelle möglich.

6.3 Mittelung

Das optoNCDT1402 wird ab Werk mit der Voreinstellung "gleitende Mittelung, Mittelungszahl N = 1", d.h. ohne Mittelwertbildung, ausgeliefert.

Im Sensor sind die Mittelungsarten

- Gleitender Mittelwert und
- Median implementiert.

Durch die Mittelwertbildung wird

- die Auflösung verbessert,
- das Ausblenden einzelner Störstellen ermöglicht oder
- das Messergebnis "geglättet".

Das Linearitätsverhalten wird mit einer Mittelung nicht beeinflusst. Eine Kombination beider Mittelungsarten ist nicht möglich. Die Mittelung wird für statische Messungen oder sich langsam ändernde Messwerte empfohlen.

6.3.1 Mittelungszahl N ändern

In jedem Messzyklus (bei einer Messrate von 1,5 kHz alle 0,66 ms) wird der interne Mittelwert neu berechnet. Die Mittelungszahl N gibt an, über wie viele fortlaufende Messwerte im Sensor gemittelt werden soll. Die Mittelung hat keinen Einfluss auf die Messrate bzw. Datenrate bei digitaler Messwertausgabe.

6.3.2 Gleitender Mittelwert (Standardeinstellung)

Über die wählbare Anzahl N aufeinanderfolgender Messwerte (Fensterbreite) wird der gleitende Mittelwert M_{gl} nach folgender Formel gebildet und ausgegeben:

$$M_{gl} = \frac{\displaystyle\sum_{k=1}^{N} MW \ (k)}{N} \qquad \begin{array}{c} MW = Messwert, \\ N = Mittelungszahl, \\ k = Laufindex \ (im \ Fenster) \\ M_{gl} = Mittelwert \ bzw. \ Ausgabewert \end{array}$$

Verfahren:

Jeder neue Messwert wird hinzugenommen, der erste (älteste) Messwert aus der Mittelung (aus dem Fenster) wieder herausgenommen. Dadurch werden kurze Einschwingzeiten bei Messwertsprüngen erzielt. Beispiel: N=4

... 0, 1,
$$\underbrace{2, 2, 1, 3}_{4}$$
 ... 1, 2, $\underbrace{2, 1, 3, 4}_{4}$ Messwerte
$$\frac{2, 2, 1, 3}{4} = M_{gl} (n) \qquad \qquad \frac{2, 1, 3, 4}{4} = M_{gl} (n+1) \qquad \text{Ausgabewert}$$

Der gleitende Mittelwert kann im optoNCDT1402 über maximal 128 Werte gebildet werden.

6.3.3 Median

Aus einer vorgewählten Anzahl von Messwerten wird der Median gebildet. Dazu werden die einlaufenden Messwerte (3, 5, 7 oder 9 Messwerte) nach jeder Messung neu sortiert. Der mittlere Wert wird danach als Median ausgegeben. Bei der Bildung des Medians im Controller werden 3, 5, 7 oder 9 Messwerte berücksichtigt, d.h. es gibt keinen Median 1. Damit lassen sich einzelne Störimpulse unterdrücken. Die Glättung der Messwertkurven ist jedoch nicht sehr stark.

Beispiel: Mittelwert aus fünf Messwerten

... 0 1
$$(2 \ 4 \ 5 \ 1 \ 3) \rightarrow$$
 Messwerte sortiert: 1 2 (3) 4 5 Median (n) = 3 ... 1 2 $(4 \ 5 \ 1 \ 3 \ 5) \rightarrow$ Messwerte sortiert: 1 3 (4) 5 5 Median $(n+1)$ = 4

6.4 Messrate und Ausgaberate

Die Messrate definiert, wie viele Messungen pro Sekunde vom Sensor ausgeführt werden sollen. Die Messrate kann 1,5 kHz, 1,0 kHz, 750 Hz, 375 Hz oder 50 Hz betragen. Details für das Ändern der Messrate, siehe Kap. 8.4.15.

Die Ausgaberate gibt die tatsächliche Anzahl an Messwerten am Sensorausgang je Sekunde wieder. Sie kann maximal so groß wie die Messrate sein.

Empfehlung:

- Verwenden Sie eine hohe Messrate bei hellen und matten Messobjekten.
- Verwenden Sie eine niedrige Messrate bei dunklen oder glänzenden Messobjekten (z. B. schwarz lackierte Flächen), um das Messergebnis zu verbessern.

Ausgang	Maximale Ausgaberate		
Strom	Messrate		
RS422	Ausgaberate ≤ Messrate; Bestimmt durch Übertragungsrate (Baudrate) und Datenformat (ASCII-Code).		

Der Sensor misst intern weiter, wartet aber so lange mit der Ausgabe, bis der letzte Messwert komplett ausgegeben ist. Der nächste Messwert ist der letzte gültige Wert, dazwischen liegende Werte gehen verloren.

Abb. 16 Ausgaberaten für die Ausgangstypen

Berechnung der Ausgaberate unter Verwendung der seriellen Schnittstelle RS422:

Verwendete Kurzzeichen:

n = Teilfaktor

int = ganzzahliger Teil von ()

b = Byte/Messwert (Binärformat b=2, ASCII b=6)

MR = Messrate [Hz]

BR = Baudrate [Baud]

n = int (b * 10 * MR / BR) + 1

Beispiel:

Messrate = 750 Hz, ASCII-Format (b=6), Baudrate = 115200 Baud

--> n = int (0,39) + 1 = 1

--> Ausgaberate = 750 Hz / 1 = 750 Hz.

6.5 Zeitverhalten

Der Sensor benötigt zum Messen und Verarbeiten mehrere Zyklen:

- 1. Belichten: Sammeln des ankommenden Lichtes im Empfänger (Messen).
- 2. Einlesen: Umwandlung und Speicherung der Lichtsignale als digitale Werte.
- 3. Berechnen (Computing).
- 4. Controlling.

Die Ausgabe über die analoge und digitale Schnittstelle startet bei Beginn des nächsten Zyklus. Der Analogwert und der Schaltausgang wird dabei sofort aktualisiert oder die digitale Ausgabe beginnt mit dem Startbit.

Die Zykluszeit beträgt $666 \,\mu s$ bei einer Messrate von 1,5 kHz. Je nach Lage des Ereignisses innerhalb der Belichtungszeit, steht der gemessene Wert N nach maximal vier Zyklen am Ausgang bereit. Die Verzögerungszeit zwischen Eingangsreaktion und Ausgangssignal beträgt demnach 2 bis 2,7 ms. Da die Abarbeitung der Zyklen zeitsequentiell und raumparallel (Ebenen, siehe Abb. 17,) erfolgt, liegt aber nach weiteren $666 \,\mu s$ schon der nächste Messwert (N+1) am Ausgang an.

Zyklus		1.	2.	3.	4.	5.	6.	
Zeit	max. 5 s	666 μs	1322 μs	1998 <i>μ</i> s	2664 μs	3330 μs	3996 μs	
	Initialisie- rung ein- schließlich Ausgabe der Infoda- tei.	Belichten N	Einlesen N	Berechnen N	Controlling N	Ausgabe N		
			Belichten N+1	Einlesen N+1	Berechnen N+1	Controlling N+1	Ausgabe N+1	
				Belichten N+2	Einlesen N+2	Berechnen N+2	Controlling N+2	
		Erstes Belichten nach dem Einschalten			Belichten N+3	Einlesen N+3	Berechnen N+3	
		des Sensors	ı	ı		Belichten N+4	Einlesen N+4	

Abb. 17 Zeitverhalten Sensor bei einer Messrate von 1,5 kHz


Der Sensor braucht Zeit bis entsprechend der eingestellten Mittelungszahl N Messwerte im Sensor vorhanden sind.

6.6 Triggerung beim ILD 1402-x

Über den Triggereingang können Sie die Ausgabe einzelner Messwerte steuern. Dafür muss der externe Eingang "Teach in" als Triggereingang für die Messwertausgabe konfiguriert sein, siehe Kap. 8.4.16. Auch mit der Software "ILD1402 Tool" ("Configuration" > "General Settings" > "Digital Input: trigger acquisition") ist dies möglich.

Eigenschaften:

- Der Sensor misst und berechnet auch, wenn keine Triggerimpulse anliegen.
- Die Datenausgabe wird mit der fallenden (H-L) Flanke des Triggersignals gestartet.
- Nach Ablauf der internen Verzögerung T, von 1,4 bis 2 ms wird der Messwert ausgegeben.
- Danach kann ein neuer Triggerimpuls folgen.



t_P Impulspause t_A Impulsabstand T_T Verzögerung

 $T_{T} = 1,4 \dots 2$ ms gilt für eine Messfrequenz von 1,5 kHz und einer Baudrate 115.200 Bd Maximale Triggerfrequenz: ca. 500 Hz

Abb. 18 Zeitablauf Triggerung

Für jedes Triggersignal erhalten Sie einen digitalen Messwert am Ausgang, siehe Kap. 8.4.10, siehe Kap. 8.4.11 (Datenausgabe). Wenn Sie den Analogausgang verwenden, wird mit jedem Triggersignal der Analogausgang aktualisiert.

Eine Mittelung der Messwerte hat keine Auswirkung auf die Verzögerungszeit T_{τ} . Bedenken Sie allerdings, dass der Controller für die Mittelung Zeit braucht, bis entsprechend der eingestellten Mittelungszahl N Messwerte im Sensor vorhanden sind.

7. Messwertausgabe

Das optoNCDT1402 gibt die Messwerte wahlweise über den Stromausgang oder die serielle Schnittstelle RS422 aus. Beide Ausgangstypen können nicht gleichzeitig verwendet werden. Bei Verwendung des Kabels PC1402-x/U, beträgt der Spannungsausgang 1 ... 5 V, siehe Kap. 5.3.

7.1 Stromausgang

max. Ausgabebereich Ausgangshub △I 4 mA ... 20 mA

16 mA = 100 % Messbereich

Fehlerwert: 3,75 mA (\pm 10 μ A)




Abb. 19 Signalverhalten Stromausgang

Vorgehensweise, um den Sensor nach einem Kurzschluss am Analogausgang wieder in Betrieb zu setzen:

- Schalten Sie die Versorgungsspannung des Sensors ab.
- ➡ Warten Sie ca. 3 s.
- Schalten Sie die Versorgungsspannung des Sensors wieder ein.

Berechnung eines Messwerts x in mm aus analogem Strom

Bezugswert Messbereichsanfang:

$$x [mm] = (I_{OUT} - 4 mA)* \frac{MB [mm]}{16 [mA]}$$

Bezugswert Messbereichsmitte:

$$x [mm] = (I_{OUT} - 4 mA)* \frac{MB [mm]}{16 [mA]} - MB/2$$

Beispiel: Messbereich = 10 mm, I_{OUT} = 12 mA; Ergebnis: x = 5 mm bzw. x = 0 mm

7.2 Digitalausgang

7.2.1 Datenprotokoll ILD1401

Die digitalen Messwerte werden als vorzeichenlose Digitalwerte (Rohwerte) ausgegeben.

Digitalwert	Verwendung
0 39	Reserve Messbereichsanfang
40 4055	Messbereich
4056 4095	Reserve Messbereichsende

Berechnung eines Messwertes in mm aus dem Digitalwert:

Bezugswert Messbereichsanfang:

$$x [mm] = (digital_{OUT} * \frac{1,02}{4096} - 0,01) * MB [mm]$$

Bezugswert Messbereichsmitte:

$$x [mm] = (digital_{OUT} * \frac{1,02}{4096} - 0,51) * MB [mm]$$

Beispiel: MB = 10 mm, Digitalwert = 2048, Messwert = 5 mm bzw. 0 mm

Anmerkung: Ein Digitalwert kann aus einem Messwert (Millimeter) wie folgt berechnet werden:

digital _{OUT} =
$$\left[\frac{x \text{ [mm]}}{\text{MB [mm]}} + 0.01\right] * \frac{4096}{1.02}$$

7.2.2 Datenprotokoll ILD1402

Die digitalen Messwerte werden als vorzeichenlose Digitalwerte (Rohwerte) ausgegeben.

Digitalwert	Verwendung
0 16367	Wertebereich
0 160	Reserve Messbereichsanfang (1 %)
161 16207	Messbereich
Rerechnung eir	nee Messwertes in mm aus digitaler Au

Digitalwert	Verwendung
16208 16367	Reserve Messbereichsende (1 %)
16370 16383	Fehlercodes

Berechnung eines Messwertes in mm aus digitaler Ausgabe:

Bezugswert Messbereichsanfang:

x [mm] = (digital _{OUT} *
$$\frac{1,02}{16368}$$
 - 0,01) * MB [mm]

Bezugswert Messbereichsmitte:

$$x [mm] = (digital_{OUT} * \frac{1,02}{16368} - 0,51) * MB [mm]$$

Beispiel: MB = 10 mm, Digitalwert = 8184, Messwert = 5 mm bzw. 0 mm

Anmerkung: Ein Digitalwert kann aus einem Messwert (Millimeter) wie folgt berechnet werden:

digital _{OUT} =
$$\left[\frac{x \text{ [mm]}}{\text{MB [mm]}} + 0.01\right] * \frac{16368}{1.02}$$

7.3 Digitale Fehlercodes

Digitale Fehlercodes werden wie Messwerte ausgegeben. Wertebereich für Fehlercodes: 16370 ... 16384 (digital our)

- 16370 kein Objekt erkennbar
- 16372 zu nah am Sensor
- 16374 zu weit vom Sensor
- 16376 Messobjekt nicht auswertbar
- 16378 externer Laser aus
- 16380 Messobjekt bewegt sich auf Sensor zu
- 16382 Messobjekt bewegt sich vom Sensor weg
- 16383 interner Fehler

8. Serielle Schnittstelle RS422




Abb. 20 Systemaufbau zum Betrieb der Interfacekarte IF2008

	Pin	Signal	Signal	Pin		
0 4	7 (8 ¹)	24 V	24 V Versorgung	10		
Sensor 1,	3	Rx + (Eingang)	Sensor 1/3 TxD+	2		
Sensor 3	4	Rx - (Eingang)	Sensor 1/3 TxD -	1		,
12-pol. Stecker	5	Tx + (Ausgang)	Sensor 1/3 RxD+	4		t
Otookoi	6	Tx - (Ausgang)	Sensor 1/3 RxD -	3		(
	12 (7 ¹)	GND	0 V Versorgung	5		5
			Sensor 1/3 TRG+	6	IF2008,	,
			Sensor 1/3 TRG-	7	X1 und X2,	E
			Sensor 2/4 TRG+	8	15-pol. Sub-D	1
			Sensor 2/4 TRG-	9		١
	7 (8 ¹)	24 V	24 V Versorgung	10		
Sensor 2,	3	Rx +	Sensor 2/4 TxD+	12		
Sensor 4	4	Rx -	Sensor 2/4 TxD -	11		ŀ
12-pol.	5	Tx +	Sensor 2/4 RxD+	14		
Stecker	6	Tx -	Sensor 2/4 RxD -	13		
	12 (7 ¹)	GND	0 V Versorgung	5		

Abb. 21 Pin-Belegung PC1402-x/IF2008

Pin-Belegung IF2008

Notwendige Hard- und Software - IF2008

- Interfacekarte RS422, für 1 bis 4 laseroptische Sensoren der Serie ILD1402 plus 2 Encoder, inkl. Programmierschnittstelle MEDAQlib
- PC1402-x/IF2008
 Versorgungs-und Ausgangskabel, Länge x = 3, 6 oder 8 m.

Alternativ kann ein Datenaustausch mit der Demo-Software (ILD1402 Tool) und einem Umsetzer RS422 auf USB erfolgen, siehe Kap. 11..

Bei Verwendung von 3 Sensoren ist das optional erhältliche Y-Adapterkabel IF2008-Y zu verwenden.

1) Für Sensor ILD1402-xSC bzw. Kabel PC1402SC-x/IF2008.

8.1 Schnittstellenparameter

Das optoNCDT1402 ist mit einer seriellen Schnittstelle RS422 ausgerüstet, um den Sensor von einem gewöhnlichen PC aus bedienen zu können und Messwerte sowie Fehlercodes zu übertragen.

Der Sensor kann mit zwei unterschiedlichen Datenprotokollen arbeiten:

- Datenprotokoll ILD1401
- Datenprotokoll ILD1402

Standardeinstellungen	Datenprotokoll ILD1401	Datenprotokoll ILD1402			
Baudrate	38400	115200			
Parität	keine				
Datenbits	8	3			
Start/Stopbit	1				

8.2 Datenformat für Messwerte und Fehlercodes

8.2.1 Binärformat

Das Datenwort setzt sich aus zwei aufeinanderfolgenden Bytes (H-Byte / L-Byte) zusammen. Ein Kennbit in jedem Byte unterscheidet ein High- von einem Low-Byte.

Start 1 7 Bit M	B Stop	Start	0	7 Bit LSB	Stop
-----------------	--------	-------	---	-----------	------

Konvertierung des binären Datenformates:

Bei der Konvertierung müssen High- und Low-Byte anhand der ersten Bits (Kennbit) erkannt, die Kennbits entfernt und die restlichen 2 x 7 Bit wieder zu einem 14-Bit Datenwort zusammengefasst werden. Empfang:

H-Byte	1	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7
L-Byte	0	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

Ergebnis der Konvertierung

3 -	9														
^	0	D12	D12	D11	D10	DO	Do	DZ	De	DE	D4	Do	Do	D1	DO
U	U	טוט	בוט	ווטן	טוט	שטן	סט	ען ו	סט	כט	D4	שט	D2	וטו	טט

Arbeitet der Sensor mit dem Datenprotokoll ILD1401, werden nur 12 Bits als Messwert ausgegeben, d.h. die Bits D12 und D13 haben den Wert 0.

Bei Antworten mit einer Länge von 4 Bytes sind die Bytes nach folgender Regel zu vertauschen:

Empfang 0 1 2 3 4 5 6 7 Konvertierung 3 2 1 0 7 6 5 4 Diese Regel gilt nicht für Werte.

8.2.2 ASCII-Format

Ausgabe von 5 Zeichen (Ziffern) im ASCII-Code für Digitalwert + 1 Trennzeichen "CR" (= 0x0D), also insgesamt 6 Zeichen. Bei Digitalwerten mit nur 3 oder 4 Ziffern werden Leerzeichen vorangesetzt.

Beispiel: Digitalwert 2099

Übertragen: " 2099" (1 Leerzeichen voran) "CR"

	•					
ASCII-Code (Hex.)	0x20	0x32	0x30	0x39	0x39	0x0D
Zeichen	SP	2	0	9	9	CR

ASCII-Zeichen können mit einem Terminalprogramm einfach angezeigt werden.

8.2.3 Abfragen des Datenprotokolls

PC sendet "---R".

Sensor antwortet

"---14Cl1" Sensor arbeitet mit dem Datenprotokoll ILD1401 oder

"---14Cl2" Sensor arbeitet mit dem Datenprotokoll ILD1402.

8.3 Datenprotokoll ILD1401

8.3.1 Aufbau der Kommandodaten

Die Kommandos für den Sensor bestehen aus Kommandodaten, die in beide Richtungen ausgetauscht werden. Jedes Kommandodatenpaket besteht aus einem Kopf, einer ID, dem Kommando und der Anzahl sowie evtl. weiteren Datenbytes (Parameter, wenn Anzahl > 0).

Der Kopf besteht immer aus 4 Byte und dient zur Erkennung einer Verbindung zum Sensor. Die ID besteht aus 2 Byte, das Kommando und die Anzahl ist jeweils ein Byte lang. Damit beträgt die Länge eines kompletten Kommandodatenpaketes, ohne Parameter, 8 Byte. Die Anzahl entspricht der Anzahl der sich dem Kommando anschließenden Bytes.

Jedes vollständige Kommando wird vom Sensor beantwortet. Dabei baut sich die Antwort aus 2 Byte ID (entspricht der gesendeten ID), dem modifizierten Kommandobyte und der Anzahl sowie den Rückgabedaten auf. Das modifizierte Kommandobyte = Kommandobyte "OR"-verknüpft mit 0x80 hex, wenn das Kommando verstanden worden ist. Im Fehlerfall ist das modifizierte Kommandobyte = Kommandobyte "OR"-verknüpft mit 0xC0 hex. Im Fehlerfall ist die Anzahl der Rückgabebytes = 1 und enthält den Fehlercode.

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Byte 8	Byte 9
	Ko	opf		II)	Kommando	Anzahl	Parameter

Abb. 22 Aufbau eines Kommandopakets im Sendepuffer

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5
	ID	Kommando "OR"-verknüpft mit 0x80 hex	Anzahl	Parameter

Abb. 23 Fehlerfreie Ubertragung, Aufbau eines Kommandopakets im Empfangspuffer

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5
	ID	Kommando "OR"-verknüpft mit 0xC0 hex	Anzahl = 1	Fehlercode

Abb. 24 Fehlerhafte Übertragung, Aufbau eines Kommandopakets im Empfangspuffer

Fehlercode

Beschreibung	Bytes	Wert
Kommandofehler	1	2
Fehlerhafte Parameteranzahl	1	3
Time out	1	4

8.3.2 Übersicht Kommandobefehle

Informationskomman	idos							
0x0900	Kap. 8.3.4	VERSION	zeigt Softwareversion					
0x0C00	Kap. 8.3.3	INFO	zeigt Sensordaten					
Filter								
0x1001	Kap. 8.3.5	MEDIAN	Median-Filter über 3 Werte, ein/aus					
Messwertausgänge ເ	ımstellen							
0x0E01	Kap. 8.3.6	OUTPUTCHANNEL Ausgabe analog / digital						
Fehlerausgabe (Analogausgang)								
0x0F01	Kap. 8.3.7	SAVELASTMV	Verhalten des Analogausgangs im Fehlerfall					
Rücksetzen								
0x0100	Kap. 8.3.8	воот	Sensor neu booten					
Umschaltung Datenp	rotokoll ILD140	1 / ILD1402						
0x1100	Kap. 8.3.9	SET_CIMODE_1402	Sensor arbeitet mit Datenprotokoll ILD1402					
0x2D2D2D52 _h	Kap. 8.3.10	GET_CI_MODE	fragt den Status des Command-Interpreters im Sensor ab					

8.3.3 Sensorparameter auslesen, INFO

Name: INFO

Beschreibung: Liefert den Infostring.

Format

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Byte 8	Byte 9
"+"	"+"	"+"	0x0D	"I"	"L"	0x0C	0x00	keine

Antwort

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5
"["	"L"	0x8C	Byteanzahl ¹	Infostring

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4						
"I"	"L"	0x8C	0x89						
Infostring als lesbare ASCII Zeichenkette									
Article 4120	154								
Option 000									
Serie 1234570									
MR 50									
SoftVer 1.001									
I									

Date 09/01/23

Out Channel analog

Anlog Error error value

Filter off

Kommando fehlerfrei

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5
"I"	"L"	0xCC	0x01	Fehlercode

Kommando-Fehler

1) Byteanzahl ist vom Inhalt der Antwort abhängig.

8.3.4 Softwareversion auslesen, VERSION

Name: VERSION

Beschreibung: Der Sensor übermittelt die Softwareversion.

Format	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Byte 8	Byte 9
	"+"	"+"	"+"	0x0D	"I"	"L"	0x09	0x00	keine

Antwort

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5
"I"	"L"	0x89	Byteanzahl	Infostring

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4					
"I"	"L"	0x89	0x07					
Version als lesbare ASCII Zeichenkette: 1.001								

Kommando fehlerfrei

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5
"["	"L"	0xC9	0x01	Fehlercode

Kommando-Fehler

8.3.5 Mittelung ein-/ausschalten, MEDIAN

Name: MEDIAN

Beschreibung: Umschaltung des Filters zwischen "Median ein" und "Median aus". Aus einer vorgewählten Anzahl von Messwerten wird der Median gebildet. Dazu werden drei einlaufende Messwerte nach jeder Messung neu sortiert. Der mittlere Wert wird danach als Median ausgegeben. Bei der Bildung des Medians im Controller werden 3 Messwerte berücksichtigt, d.h. es gibt keinen Median 0. Damit lassen sich einzelne Störimpulse unterdrücken. Die Glättung der Messwertkurven ist nicht sehr stark.

Byte 9 = 0; Median aus Byte 9 = 1; Median ein

optoNCDT 1402 Seite 46

Werkseinstellung: Median aus

Format	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Byte 8	Byte 9
	"+"	"+"	"+"	0x0D	"I"	"L"	0x10	0x01	Median ON/OFF

Kommando fehlerfrei

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5
"I"	"L"	0xD0	0x01	Fehlercode

Kommando-Fehler

8.3.6 Digitale oder analoge Datenausgabe, OUTPUTCHANNEL

Name: OUTPUTCHANNEL

Beschreibung: Festlegen des Ausgabekanals des Sensors (analog/digital). Ist der digitale Ausgabekanal gewählt, werden mit einer Rate von 1,5 kHz Messwerte über die serielle Schnittstelle ausgegeben. Ist der analoge Kanal ausgewählt, werden über die serielle Schnittstelle nur die Kommandos und die Antworten übertragen.

Byte 9 = 0; analog Byte 9 = 1; digital

Format

t	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Byte 8	Byte 9
	"+"	"+"	"+"	0x0D	"I"	"L"	0x0E	0x01	Channel

Kommando fehlerfrei

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5
"["	"L"	0xCE	0x01	Fehlercode

Kommando-Fehler

Werkseinstellung: Analogausgang

optoNCDT 1402

Werkseinstellung: "Error code", also 3,75 mA am Analogausgang

8.3.7 Verhalten des Sensors im Fehlerfall, SAVELASTMV

Name: SAVELASTMV

Beschreibung: Umschaltung der analogen Ausgabe zwischen "letzten Wert halten" und "Error code".

Format	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Byte 8	Byte 9
	"+"	"+"	"+"	0x0D	"I"	"L"	0x0F	0x01	Output type

Kommando fehlerfrei

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5
"I"	"L"	0xCF	0x01	Fehlercode

Kommando-Fehler

Output type

Beschreibung	Bytes	Wert
Output type = "Letzten Wert halten" (im Fehlerfall wird am Analogausgang der letzte	1	0
gültige Messwert ausgegeben)	I	0
Output type = "Error code"	4	
(im Fehlerfall wird am Analogausgang ein Wert < 4mA ausgegeben)		I

8.3.8 Sensor rücksetzen, BOOT

Name: BOOT

Beschreibung: Der Sensor führt einen Software-Reset aus. Dabei werden die Werkseinstellungen für den Ausgang und die Filterung verwendet.

- Stromausgang: Error code

- Median aus

Kurz vor dem eigentlichen Reset wird die Antwort gesendet.

Format	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Byte 8	Byte 9
	"+"	"+"	"+"	0x0D	"I"	"L"	0x01	0x00	keine

Antwort	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	
	"I"	"L"	0x81	0x00	keine	

Kommando fehlerfrei

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5
"I"	"L"	0xC1	0x01	Fehlercode

Kommando-Fehler

8.3.9 Datenprotokoll wechseln, SET_CIMODE_1402

Name: SET CIMODE 1402

Beschreibung: Schaltet den Sensor in das Datenprotokoll ILD1402. Die Antwort sendet der Sensor noch mit dem Protokoll des ILD1401, erst nach dem Senden der Antwort schaltet der Sensor den Modus um und führt ein Reset aus.

Format	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Byte 8	Byte 9
	"+"	"+"	"+"	0x0D	"I"	"L"	0x11	0x00	keine

Antwort	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5
	"I"	"L"	0x91	0x00	keine

Kommando fehlerfrei

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5
"I"	"L"	0xD1	0x01	Fehlercode

Kommando-Fehler

8.3.10 Datenprotokoll abfragen, GET_CI_MODE

Name: GET CI MODE

Beschreibung: Fragt den Status des Command-Interpreters (CI) des Sensors ab..

	_	_								
Format:	31	24	23	16	15	8	7	0	hex	
	,,-"		,-" ,-		,-" ,-		"R"		0x2D2D2D52	

Antwort:	31	24	23	16	15	8	7	0	hex
	,,-"		"-"		"-"		"1"		0x2D2D2D31
	"4"		"C"		"["		0x3X		0x3443493X

Folgende Möglichkeiten für X:

X = 1, der Kommandointerpreter des Sensors ist im Datenprotokoll ILD1401.

X = 2, der Kommandointerpreter des Sensors ist im Datenprotokoll ILD1402. Beachte: Sensor verwendet anderes Protokoll!

8.4 Datenprotokoll ILD1402

8.4.1 Aufbau der Kommandodaten

Die Kommandos für den Sensor bestehen aus Kommandodaten, die in beide Richtungen ausgetauscht werden. Jedes Kommandodatenpaket besteht aus einem ganzzahligen Vielfachen von 32-Bit-Wörtern, siehe Abb. 25.

	31	31 24 23 16 15 8 7 0									
1	Startwort										
2		Kennung (ID)									
3	Kommandocode (16 Bit) Paketlänge (16 Bit)										
4		Daten 1									
5											
6	Daten (n)										

Inhalt							
Startwort							
Sensorkennung, z.B. "ILD1"	Kommandokopf (2 Wörter)						
Kommandocode	Anzahl Datenwörter n+2						
1. Date	enwort (4 Bytes)						
n. Date	enwort (4 Bytes)						

Abb. 25 Aufbau eines Kommandodatenpakets

Da die meisten seriellen Schnittstellen ein 8-Bit-Datenformat nutzen, werden 4 aufeinanderfolgende Bytes zu einem 32-Bit-Wort kombiniert. Jedes Kommandodatenpaket besitzt einen Kopf aus zwei 32-Bit-Wörtern, gefolgt vom Kommando und evtl. weiteren Daten (wenn erforderlich). Im gesendeten Kommando sind die beiden oberen Bits (Nr. 31 und 30) immer auf "0" gesetzt.

8.4.2 Kommunikation ohne Fehler

Bei der Antwort des Sensors auf ein Kommando wird kein Kommandostartwort gesendet. Das 1. Wort ist dann die Kennung. Bei fehlerfreier Kommunikation folgt das 2. Wort das Kommando mit gesetztem MSB (Bit 31 = 1, entsprechend einer "OR"-Verknüpfung des Kommandos mit 0x8000) und die neue Paketlänge. Bei längeren Antworten (z.B. GET_INFO) ist die Paketlänge entsprechend der Anzahl zu übertragender Datenworte größer. Den Abschluss der Antwort bildet ein festes 32-Bit-Abschlusswort 0x20200D0A. Das Abschlusswort ist kein Datenwort.

8.4.3 Kommunikation mit Fehler

Entdeckt der Sensor einen Fehler bei der Kommandoausführung, wird das zweithöchste Bit (Bit 30) des 2. Wortes ebenfalls gesetzt (das Kommando wird mit 0xC000 "OR"-verknüpft). Zusätzlich wird ein Kommandofehlercode als Datenwort übertragen, siehe Abb. 26. Die resultierende Paketlänge beträgt jetzt 3 Datenworte. Den Abschluss der Antwort bildet ein 32-Bit-Wort 0x20200D0A (2 Leerzeichen + CR + LF).

Fehler-Code X Bezeichnung							
1	Kommando unbekannt						
2	Wert für Parameter falsch						
3	Parameter ungültig						
4	Time out						
5	Befehl nicht erfolgreich ausgeführt						
6	Warnung bei Mittelwerttyp und Mittelungszahl 1						

Abb. 26 Kommandofehlercode

1), siehe Kap. 8.4.7

8.4.4 Übersicht Kommandobefehle

Informationsk	ommandos		
0x20490002	Kap. 8.4.5	GET_INFO	zeigt Sensordaten
0x204A0002	Kap. 8.4.6	GET_SETTINGS	zeigt Sensoreinstellungen
Mittelung			
0x207F0004	Kap. 8.4.7	SET_AV	setzt Mittelwertart und -wert
Messwertaus	gabe		
0x20760002	Kap. 8.4.8	DAT_OUT_OFF	Messwertausgabe anhalten
0x20770002	Kap. 8.4.9	DAT_OUT_ON	Permanente Messwertausgabe
0x20F40003	Kap. 8.4.11	SET_OUTPUTMODE	Ausgabemodus
0x20F50003	Kap. 8.4.12	SET_OUTPUTTIME_MS	Ausgabezeit in ms
Messwertaus	gänge umstellei	n	
0x20900003	Kap. 8.4.10	SET_OUTPUT_CHANNEL	Messwertausgabe: Strom oder RS422
Geschwindigk	ceit		
0x20800003	Kap. 8.4.14	SET_BAUDRATE	115,2 / 57,6 / 38,4 / 19,2 / 9,6 kBaud
0x20850003	Kap. 8.4.15	SET_SCANRATE	Messrate: 1,5 kHz; 1,0 kHz; 750 Hz; 375 Hz
Fehlerausgab	e (Analogausga	ing)	
0x20810003	Kap. 8.4.13	SET_ANALOG_ERROR_HANDLER	Verhalten des Analogausgangs im Fehlerfall
Externer Eings	ang		
0x20F80003	Kap. 8.4.16	SET_EXT_INPUT_MODE	Skalierung, Triggerung
Laserabschalt	tung (extern)		
0x20870002	Kap. 8.4.19	LASER_ON	schaltet den Laser ein
0x20860002	Kap. 8.4.19	LASER_OFF	schaltet den Laser aus
Messwert-Dat	enformat		
0x20880003	Kap. 8.4.20	ASCII_OUTPUT	Auswahl: ASCII / Binär
Tastensperre			
0x20600003	Kap. 8.4.21	SET_KEYLOCK	Taste frei / gesperrt / auto gesperrt
Rücksetzen			
0x20F10002	Kap. 8.4.23	SET_DEFAULT	Rücksetzen auf Werkseinstellung
0x20F00002	Kap. 8.4.22	RESET_BOOT	Sensor neu booten

Speichermodu	ıs							
0x20F70003	Kap. 8.4.24	SET SAVE SETTINGS MODE	flüchtig / nicht flüchtig					
Skalierungswerte								
0x20F90004	Kap. 8.4.25	SET TEACH VALUE setzt T1 + T2 0 16368						
0x20FA0002	Kap. 8.4.26	RESET_TEACH_VALUE	setzt T1 = 0 / T2 = 16368					
Suchalgorithmus								
0x20FB0003	Kap. 8.4.17	SET PEAKSEARCHING	first peak, last peak, global maximum					
Suchschwelle								
0x20FC0003	Kap. 8.4.18	SET_THRESHOLD	niedriger als Standard, Standard, höher als Standard, höchste					
Umschaltung	Datenprotokoll							
0x20F20002	Kap. 8.4.27	SET_CIMODE_1401	setzt im Sensor das Datenprotokoll ILD1401					
0x2D2D2D52	Kap. 8.4.28	GET_CI_MODE	fragt den Status des Command-Interpreters im Sensors ab					

8.4.5 Sensorparameter auslesen, GET_INFO

Name: GET_INFO

Beschreibung: Liefert den Infostring. Dieser zeigt die aktuell gespeicherten Parameter im Sensor an.

Format:

		0	U		0 1			
31	24	23	16	15	8	7	0	hex
"+"		"+"		"-	"+"		("CR")	0x2B2B2B0D
1	"Ĺ"		"[D" "1"		1	0x494C4431	
0x	20	0x	49	0x	00	0x	02	0x20490002

۸	n	÷		/C	۱r	٠.	
ч	Ш	ľ	V١	ľ	"	L.	

31	24	23	16	15	8	7	0	hex
"["		,,,	,L" "		D" ,		1"	0x494C4431
0xA0 0x49			0x00 0x			XX	0xA04900xx	
	Infostring als lesbare ASCII-Zeichenkette:							

ILD 1402: Standard

A/N: 4120154

O/N: 000 S/N: 1234570

MR: 50

SoftVer: 1.001.796 BootVer: 1.001.16 Date: 09/01/23

Out Channel: digital | digital

Analog Error: last value | error value | error value after cycles xx //xx ist 2 bis 99

Filter Type: moving average | median

Filter Number: xx //bei moving average ist xx 1 bis 128, bei median ist xx 7, 5, 7 oder 9

Scanrate: xxxHz //xx ist 1500 Hz, 1000 Hz, 750 Hz, 375 Hz

type of digital output: binary | ascii

mode of analog/digital output: continuous | time | trigger

output time: xx //xx ist Zeit in ms 1 key status: unlock | lock | auto lock

mode of save setting: no save | save at each time mode of extern input: as teach in | as output trigger peak searching: global maximum | first peak | last peak

threshold: lower as standard | standard | higher as standard | highest

Teach value 1: xx //xx ist 1.0 bis 16368.0 Teach value 2: xx //xx ist 1.0 bis 16368.0

0x20 0x20 0x0D 0x0A 0x20200D0A					
	0x20	0x20	0x0D	0x0A	0x20200D0A

= trennt Varianten voneinander

// = markiert den Beginn eines Kommentars

1) Ausgabezeit wird nur ausgelesen, wenn "mode of analog/digital output = time"

8.4.6 Sensoreinstellungen auslesen, GET_SETTINGS

Name: GET SETTINGS

Beschreibung: Liefert die aktuellen Sensoreinstellungen. Die Bytes sind entsprechend, siehe Kap. 8.2.1, zu tau-

schen.

Diese sind im einzelnen:

Output channel

- 0 = Strom
- 1 = digital

Teach value 1

0.0 ... 16368.0

z. B. float: 3027.426 = hexadezimal: 0x453d36d1

Teach value 2

0.0 ... 16368.0

z. B. float: 11068.851 = hexadezimal: 0x462cf367

Analog error handler

- 0 = letzten Wert halten
- 1 = Fehlerausgabe
- 2...99 letzten Messwert halten für 2...99 Bilder bzw. Messzyklen

Average type

- 0 = gleitender Mittelwert
- 1 = Median Filter

Average value

- 1...128 gleitender Mittelwert, wenn average type = 0
- 3, 5, 7, 9 Median, wenn average type = 1

Messrate

- -0 = 1500 Hz
- -1 = 1000 Hz
- -2 = 750 Hz
- -3 = 375 Hz
- -4 = 50 Hz

Baudrate

- -0 = 115200 Baud
- 1 = 57600 Baud
- 2 = 38400 Baud
- 3 = 19200 Baud
- 4 = 9600 Baud

Digital output type

- -0 = Binär
- 1 = ASCII

Analog, digital output mode

 0 = kontinuierlich jeden Messzyklus, abhängig von Baudrate und Messrate;

delay = (Anzahl Bits / Baudrate) * Messrate [Hz]

(wenn delay < 0, delay = delay +1)

delay = Anzahl der Zyklen, in der die serielle Ausgabe ausgelassen wird

- 1 = zeitgesteuert, siehe output time [ms]
- 2 = triggergesteuert, siehe extern input mode

Output time [ms]

1...65535

Key lock

- 0 => Taste freigegeben
- 1 => Taste gesperrt
- 2 => automatische Tastensperre, nach 5 Minuten power on

Save settings mode

- 0 = übertragene neue Einstellungen werden im RAM abgelegt und wirken nur bis power off
- 1 = übertragene neue Einstellungen werden im FLASH gespeichert und wirken somit auch nach power off/on

Extern input type

- 0 = externer Eingang wird als Skalierungseingang benutzt
- 1 = externer Eingang wird als Triggereingang benutzt (triggergesteuerte Ausgabe)

Peak searching

- 0 = Peak mit globalem Maximum
- 1 = erster Peak, Leserichtung Pixel 0 bis Pixel 127, links nach rechts
- 2 = letzter Peak, Leserichtung Pixel 0 bis Pixel 127, links nach rechts

Threshold

- 0 = niedriger als Standard
- 1 = Standard
- 2 = höher als Standard
- 3 = höchste

Measuring range [mm]

- XXX X = 1 ... 65535
- Reserve 1
- Reserve 2
- Reserve 3
- Reserve 4

Format:	31	24	23	16	15	8	7	0	hex
	"-	⊢"	"⊣	-"	"-	F"	0x0d	("CR")	0x2B2B2B0D
		1"		"		D "		4 "	0v404C4421

 """
 """
 """
 OXXII ("CH")
 OX2B2B2B0D

 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """
 """

Antwort:

0x	20	0x4	1A	0x	00	0x	02	0x204A0002	
31	24	23	16	15	8	7	0	hex	
,,	l"	,,,	"],,	D"	,,	1"	0x494C4431	
	:A0	0x		0x	00	0x		0xA04A0017	
	Output channel								
0x	(00	0x	00	0x	00	0x	0X	0x0000000X	
	Teach value 1								
0x	XX	0x	XX	0x	XX	0x	XX	0xXXXXXXXX	
			Teach	value 2					
0x	XX	0x	XX	0x	XX	0x	XX	0xXXXXXXXX	
	Analog error handler								
0x00 0x		0x	00	0x00 0xXX		XX	0x000000XX		
			Averaç	je type					
0x	0x00 0x00			0x	00	0x0X		0x0000000X	
			Averag	e value					
0x	(00	0x	00	0x	00	0x2	XX	0x000000XX	
			Mes	srate					
0x	(00	0x	00	0x	00	0x	0X	0x0000000X	
			Baud	drate					
0x	(00	0x	00	0x	00	0x	0X	0x0000000X	
			Digital οι	tput type					
0x	(00	0x	00	0x	00	0x	0X	0x0000000X	
	Analog digital output mode								
0x	(00	0x		0x	00	0x	0X	0x0000000X	
			Outpu	ıt time					
0x	(00	0x	00	0x	XX	0x	XX	0x0000XXXX	

	Key	lock							
0x00	0x00	0x00	0x0X	0x0000000X					
	Save setti	ngs mode							
0x00	0x00	0x00	0x0X	0x0000000X					
	Extern input type								
0x00	0x00	0xXX	0xXX	0x0000XXXX					
<u> </u>	Peak searching								
0x00	0x00	0x00	0x0X	0x0000000X					
	Thre	shold							
0x00	0x00	0x00	0x0X	0x0000000X					
	Measuri	ng range							
0x00	0x00	0xXX	0xXX	0x0000XXXX					
	Rese	rve 1							
0x00	0x00	0x00	0x0X	0x00000000					
	Rese	rve 2							
0x00	0x00	0xXX	0xXX	0x00000000					
	Rese	rve 3							
0x00	0x00	0x00	0x0X	0x00000000					
	Rese	Reserve 4							
0x00	0x00	0x00	0x0X	0x00000000					
	Standardsch	lusssequenz							
0x20	0x20	0x0D	0x0A	0x20200D0A					

8.4.7 Mittelungsart und Mittelungszahl setzen, SET_AV

Name: SET AV

Beschreibung: Stellt die Mittelungsart und die Mittelungszahl N ein.

Parameter:

- Mittelungsart

■ X = 0 --> gleitender Mittelwert

■ X = 1 --> Median

- Mittelungszahl

■ XX = 1 ... 128 --> gleitender Mittelwert, wenn Mittelungsart = gleitender Mittelwert

■ XX = 3, 5, 7, 9 --> Median, wenn Mittelungsart = Median

Format:

				•					
:	31	24	23	16	15	8	7	0	hex
	"⊣	⊢"	"-	⊢"	"-	+ "	0x0d	("CR")	0x2B2B2B0D
	"["		,,,	L"	"D"		,,	1"	0x494C4431
	0x20		0x7F		0x	00	0x04		0x207F0004
	0x00		0x00		0x	00	0x0X		0x0000000X
	0x	00	0x	00	0x	00	0x	XX	0x000000XX

Werkseinstellung:

gleitender Mittelwert 1,

also keine Mittelung.

Antwort:

31	24	23	16	15	8	7	0	hex	
"["		,,,	L"	,,,	O"	,,	1"	0x494C4431	
0xA0		0x	7F	0x	00	0x	02	0xA07F0002	
0x	20	0x	20	0x	0D	0x	0A	0x20200D0A	

8.4.8 Messwertausgabe stoppen, DAT_OUT_OFF

Name: DAT OUT OFF

Beschreibung: Schaltet die digitale Datenausgabe der Messwerte aus. Die Kommunikation mit dem Sensor über die digitale Schnittstelle bleibt davon unberührt. Im Triggerbetrieb hat dieses Kommando höhere Priorität. Das Kommando ist flüchtig, d.h. nach Power On ist die Datenausgabe eingeschaltet.

			<u> </u>							
Format:	31	24	23	16	15	8	7	0	hex	
	"+"		"+"		"⊣	_"	0x0d	("CR")	0x2B2B2B0D	
	" "		"L"],,) "	"1"		0x494C4431	
	0x20		0x76		0x	0x00		:02	0x20760002	
Antwort:	31	24	23	16	15	8	7	0	hex	
	,,	l"	,,	"L"		"D"		1"	0x494C4431	
	0xA0		0x76		0x00		0x02		0xA0760002	
	0x20		0x20		0x0D		0x0A		0x20200D0A	

8.4.9 Messwertausgabe starten, DAT OUT ON

Name: DAT OUT ON

Beschreibung: Schaltet die digitale Datenausgabe der Messwerte ein. Damit Messdaten vom Sensor empfangen werden können, muss auch der Ausgabekanal (Outputtype) auf digitale Datenausgabe gestellt sein.

Format:	31	24	23	16	15	8	7	0	hex
	"+"		"+"		"-	- "	0x0d	("CR")	0x2B2B2B0D
	"["		"L"		"[) "	,,	1"	0x494C4431
	0x20		0x77		0x00		0x02		0x20770002
Antwort:	31	24	23	16	15	8	7	0	hex
, antwort.		"		1."					
	,,,		,,		"D"		"1"		0x494C4431
	0xA0		0x77		0x00		0x02		0xA0770002
	0x	20	0x	20	0x	OD	0x	0A	0x20200D0A

8.4.10 Digitale oder analoge Datenausgabe, SET_OUTPUT_CHANNEL

Name: SET_OUTPUT_CHANNEL
Beschreibung: Stellt den Ausgabekanal ein.

Parameter:

Werkseinstellung: Analogausgang

- X = 0 --> Analogausgang (4 ... 20 mA)

- X = 1 --> Digitalausgang (RS422)

Format:

31	24	23	16	15	8	7	0	hex		
"+"		"-	⊢"	"-	⊢"	0x0d	("CR")	0x2B2B2B0D		
"I	"	,,,	L"	",,) "	"	1"	0x494C4431		
0x	0x20		0x90		00	0x	03	0x20900003		
0x	00	0x	00	0x	00	0x	0X	0x0000000X		

Antwort:

:	31	24	23	16	15	8	7	0	hex
	"["		,,,	"	",,	D"	"	1"	0x494C4431
	0xA0		0x90		0x00		0x	02	0xA0900002
	0x	20	0x	20	0x	0D	0x	0A	0x20200D0A

Werkseinstellung: kontinuierlich

8.4.11 Eigenschaften digitale oder analoge Datenausgabe, SET OUTPUTMODE

Name: SET OUTPUTMODE

Beschreibung: Schaltet den analogen oder digitalen Ausgabekanal.

- X = 0 --> kontinuierlich jeden Messzyklus, abhängig von Baudrate und Messrate;
 delay = (Anzahl Bits / Baudrate) * Messrate [Hz], wenn delay < 0, delay = delay +1)
 delay = Anzahl der Zyklen, in der die serielle Ausgabe ausgelassen wird
- X = 1 --> zeitgesteuert, siehe Kap. 8.4.12.
- X = 2 --> triggergesteuert, siehe Kap. 8.4.16.

Format:

31	24	23	16	15	8	7	0	hex	
"+"		"+"		"+"		0x0d	("CR")	0x2B2B2B0D	
"["		,,	L"	"[) "	,,	1"	0x494C4431	
0x20		0x	F4	0x00		0x03		0x20F40003	
0x	00	0x	00	0x	00	0x	0X	0x0000000X	

Antwort:

:	31	24	23	16	15	8	7	0	hex
	"["		"L"		"D"		"1"		0x494C4431
	0xA0		0xF4		0x00		0x02		0xA0F40002
	0x	20	0x	20	0x	0D	0x	0A	0x20200D0A

8.4.12 Ausgabezeit setzen, SET_OUTPUTTIME_MS

Name: SET OUTPUTTIME MS

Beschreibung: Schaltet die Ausgabezeit zur Aktualisierung des analogen bzw. des digitalen Ausgabewertes. Findet Anwendung bei zeitgesteuerter Messwertausgabe, siehe Kap. 8.4.11.

Parameter:

- XXXX = 1 ... 65535 [ms].

1	24	23	16	15	8	7	0	hex
"+	. "	",-	- "	"-	F"	0x0d (("CR")	0x2B2B2B0D
"l"	66	,,	_"	"[D"			0x494C4431
0x2	20	0x	F5	0x	00	0x	03	0x20F50003
0x0	00	0x	00	0x	00	0x	0X	0x0000000X
1	"+ "l' 0x2	+"	"+ "- "I" "l 0x20 0x	"+" "+" "I" "L" 0x20 0xF5	",+" ",+" ",- ",I" ",L" ",I " 0x20 0xF5 0x	"+" "+" "+" "+" "I" "L" "D" 0x20 0xF5 0x00	"+" "+" "+" 0x0d ("I" "L" "D" " 0x20 0xF5 0x00 0x	"+" "+" "+" 0x0d ("CR") "I" "L" "D" "1" 0x20 0xF5 0x00 0x03

Antwort:	31	24	23	16	15	8	7	0	hex
	,,	l"	"L"		"D"		"1"		0x494C4431
	0xA0		0xF5		0x00		0x02		0xA0F50002
	0x	20	0x	20	0x	0D	0x	0A	0x20200D0A

Werkseinstellung: 500 ms

Werkseinstellung:

Fehlerwert

8.4.13 Verhalten des Analogausgangs im Fehlerfall, SET_ANALOG_ERROR_HANDLER

Name: SET ANALOG ERROR HANDLER

Beschreibung: Setzt das Verhalten für letzten Messwert halten / nicht halten.

Parameter:

- X = 0 --> letzten Wert halten

X = 1 --> Fehlerwert (3,75 mA)

- X = 2 ... 99 --> letzten Messwert halten für 2 ... 99 Bilder bzw. Messzyklen

Dieses Kommando hat nur auf die Analogausgabe eine Auswirkung. Bei Auftreten eines Fehlers (kein Objekt, ungültiges Objekt, Objekt außerhalb des Messbereichs oder Laser ist aus) wird bei X=0 weiterhin der letzte gültige Messwert ausgegeben. Für X=1 wird ein Fehlersignal generiert, für die Stromausgabe beträgt dieser Fehlerwert ca. 3,75 mA.

Für X = 2 ... 99 wird der letzte gültige Messwert für X-Messzyklen gehalten, bevor am Analogausgang ein Fehlersignal erzeugt wird.

Format:

	J							
31	24	23	16	15	8	7	0	hex
"+"		"-	F"	"⊣	- "	0x0d	("CR")	0x2B2B2B0D
" "		,,,	L"],,) "	,,	1"	0x494C4431
0	0x20		0x81		00	0x	:03	0x20810003
0x00		0x00		0x00		0x	0X	0x0000000X

Antwort:

31	24	23	16	15	8	7	0	hex
",	"	,,,	L"	",,	D"	,,	1"	0x494C4431
0x	0xA0 0x81				00	0x	:02	0xA0810002
0x	20	0x	20	0x	0D	0x	0A	0x20200D0A

Werkseinstellung:

115200 Baud

8.4.14 Übertragungsrate einstellen, SET_BAUDRATE

Name: SET BAUDRATE

Beschreibung: Stellt die Übertragungsrate ein.

Parameter:

- X = 0 --> 115200

- X = 1 --> 57600

-X = 2 --> 38400

-X = 3 --> 19200

- X = 4 --> 9600

Die Antwort sendet der Sensor noch mit der alten Baudrate, erst nach dem Senden der Antwort schaltet der Sensor die Baudrate um. Die Ausgaberate wird bei der Umstellung der Baudrate automatisch durch Überspringen einzelner Messwerte reduziert.

Vergessen Sie nicht in der Software die Baudrate auch zu ändern.

Format:

31	24	23	16	15	8	7		0	hex		
"⊣	- "	"-	_"	"+"			0x0d (("CR")	0x2B2B2B0D		
"I	"	"!	"	"D"			"	1"	0x494C4431		
0x	20	0x	80	0x00			0x	03	0x20800003		
0x00 0x00		00	0x00			0x	0X	0x0000000X			

Antwort:

rt:	31	24	23	16	15	8	7	0	hex
	,,,	"	"I	_"	"[D "	33	1"	0x494C4431
	0xA0		0x	80	0x	00	0x	02	0xA0800002
	0x	20	0x	20	0x	0D	0x	0A	0x20200D0A

Werkseinstellung:

1500 Hz

8.4.15 Messrate einstellen, SET_SCANRATE

Name: SET_SCANRATE

Beschreibung: Stellt die Messrate [Hz] ein.

Parameter:

- X = 0 --> 1500 - X = 3 --> 375 - X = 1 --> 1000 - X = 4 --> 50

-X = 2 -> 750

Ablauf: Der Sensor antwortet und bootet dann neu. Der String der Bootmeldung enthält "CI140x", "CR", "LF" und die Antwort von "GET_INFO".

Format:

:	31	24	24 23 16		15	8	7	0	hex	
	"⊣	- "	"-	- "	"-	F"	0x0d	("CR")	0x2B2B2B0D	
	"I	66	,,,	"],,	D"	"	1"	0x494C4431	
	0x	20	0x	85	0x	00	0>	:03	0x20850003	
	0x00		0x00		0x00		0x0X		0x0000000X	

Antwort:

: [31	24	23	16	15	8	7	0	hex
	"I	"	,,,	"	"[O"	"	1"	0x494C4431
	0x.	A0	0x	85	0x	00	0x	02	0xA0850002
	0x	20	0x	20	0x	0D	0x	0A	0x20200D0A

8.4.16 Teacheingang, Triggereingang, SET_EXT_INPUT_MODE

Name: SET EXT INPUT MODE

Beschreibung: Definiert die Funktion des Schalteingangs "Teach in" (Pin 9 am Sensorstecker).

Parameter:

Werkseinstellung: Teachleitung

- X = 0 --> externer Eingang arbeitet als Teachleitung
- X = 1 --> externer Eingang arbeitet als Triggereingang für die triggergesteuerte Datenausgabe

Format:

31	24	23	16	15	8	7	0	hex
"+	_"	"-	- "	"-	F"	0x0d	("CR")	0x2B2B2B0D
"I		,,	"	",,	D"	,,	1"	0x494C4431
0x	20	0x	F8	0x	00	0x	03	0x20F80003
0x(00	0x	00	0x	00	0x	0X	0x0000000X
	"-l "I	"+" I"	"+" "+ "I" "l 0x20 0x	"+" "+" "I" "L" 0x20 0xF8	"+" "+" "- "I" "L" "I 0x20 0xF8 0x	"+" "+" "+" "I" "L" "D" 0x20 0xF8 0x00	"+" "+" "+" 0x0d "I" "L" "D" " 0x20 0xF8 0x00 0x	"+" "+" "+" 0x0d ("CR") "I" "L" "D" "1" 0x20 0xF8 0x00 0x03

Antwort:

31	24	23	16	15	8	7	0	hex
"	66	,,	L"	,,	D"	"	1"	0x494C4431
0xA0			F8	0x	00	0x	02	0xA0F80002
0x	0x20 0x20			0x	0D	0x	0A	0x20200D0A

8.4.17 Peakauswahl im Videosignal, SET_PEAKSEARCHING

Name: SET PEAKSEARCHING

Beschreibung: Vorgabe für den Suchalgorithmus.

Parameter:

- X = 0 --> Peak mit globalem Maximum

- X = 1 --> erster Peak, Leserichtung Pixel 0 bis Pixel 127, links nach rechts

- X = 2 --> letzter Peak, Leserichtung Pixel 0 bis Pixel 127, links nach rechts

Format:

31	24	23	16	15	8	7		0	hex
"-	"+" "+"				"+"			("CR")	0x2B2B2B0D
,,	l"	,,	"	"D"			,,	1"	0x494C4431
0x	0x20 0xFB				0x00			03	0x20FB0003
0x	0x00 0x00				0x00			0X	0x0000000X

Antwort:

31	24	23	16	15	8	7	0	hex
,,,	"	,,	L"	",	D"	"	1"	0x494C4431
0x	A0	0x	FB	0x	00	0x	02	0xA0FB0002
	0x20 0x20				0D	0x	0A	0x20200D0A

Ein Peak im Videosignal wird durch Überschreiten und nachfolgendes Unterschreiten der Schwelle begrenzt. Mehrerer gültige Peaks werden beim Messen von Glasscheiben ausgewertet. Messungen an metallischen Oberflächen können auch mehrere einzelne Peaks erzeugen. Die jeweils gültigen Peaks sind vorher im Softwaretool (Videosignal) zu ermitteln.

8.4.18 Suchschwelle, SET THRESHOLD

Name: SET THRESHOLD

Beschreibung: Definiert die Eigenschaften der Suchschwelle.

Parameter:

- X = 0 --> niedriger als Standard

- X = 1 --> Standard

- X = 2 --> höher als Standard

- X = 3 --> höchste

Wenn Sie die Suchschwelle aus der Werkseinstellung in eine andere Suchschwelle wechseln, führt dies zu einer verminderten Linearität und Auflösung des Sensors.

Verändern Sie die Suchschwelle nur bei speziellen Materialien, wie zum Beispiel bei semitransparenten Kunststoffen, und lernen Sie damit den Sensor neu an.

Format:

31	24	23	16	15	8	7	0	hex
"	+"	"-	_"	"-	- "	0x0d	("CR")	0x2B2B2B0D
	"I" "L"				D "	,	,1"	0x494C4431
0x	20	0x	FC	0x	00	0:	k03	0x20FC0003
0x	:00	0x	00	0x	00	0:	κ0X	0x0000000X

Antwort:

31	24	23	16	15	8	7	0	hex
,,,	"	,,,	L"	"	D"	"	1"	0x494C4431
0x	0xA0 0xFC				00	0x	02	0xA0FC0002
0x	20	0x	20	0x	0D	0x	0A	0x20200D0A

8.4.19 Laserabschaltung (extern), LASER_OFF

Name: LASER_OFF

Beschreibung: Schaltet den Laser aus. Das Kommando ist flüchtig, d.h. nach Power On ist der Laser eingeschaltet.

Format:	31		24	23	Т	16	15	8	7	0	hex
	"+"			"+"			"-	F"	0x0d	("CR")	0x2B2B2B0D
		,,	"		"L	"	",,	D"	,,	1"	0x494C4431
	0x20			(0x86			00	0x	:02	0x20860002
Antwort:	31		24	23	23 16		15	8	7	0	hex
AIILWOIL.	01			20		10	10	0	1	0	TIEX
		,,	l "		"L	"	",,	D"	,,	1"	0x494C4431
		0x	A0	(3xC	36	0x	00	0x	:02	0xA0860002

Das LASER_OFF-Kommando ist flüchtig. D.h. der Laser ist eingeschaltet, wenn die Spannungsversorgung kurzzeitig unterbrochen oder das RESET_BOOT-Kommando gesendet wird und Pin 8 mit GND verbunden ist.

0x0D

0x0A

0x20200D0A

Name: LASER ON

Beschreibung: Schaltet den Laser ein

0x20

D0001110110	ug. 00	u uo							
Format:	31	24	23	16	15	8	7	0	hex
	"+"		"+"		"-	F"	0x0d	("CR")	0x2B2B2B0D
	"["		"L"		"D"		"1"		0x494C4431
	0x20		0x87		0x00		0x02		0x20870002
Antwort:	31	24	23	16	15	8	7	0	hex

Antwort:	31	24	23	16	15	8	7	0	hex
	,,	l"	,,	L"	",,	D"	,,	1"	0x494C4431
	0x	A0	0x	87	0x	00	0x	02	0xA0870002
	0x	20	0x	20	0x	0D	0x	0A	0x20200D0A

Laser_ON ist nur wirksam, wenn Pin 8 mit GND verbunden ist.

optoNCDT 1402 Seite 70

0x20

8.4.20 Datenformat umschalten, ASCII_OUTPUT

Name: ASCII OUTPUT

Beschreibung: Schaltet das Datenformat für die Messwertausgabe über die digitale Schnittstelle um. Die Befehlsantworten bleiben davon unberührt.

Werkseinstellung: Binärformat

Parameter:

- X = 0 --> Ausgabe im Binärformat (2 Byte)
- X = 1 --> Ausgabe als ASCII-Zeichen (6 Byte)

Format:

:	31	24	23	16	15	8	7	0	hex
	"+" "+"		"+"		0x0d	("CR")	0x2B2B2B0D		
	"I"		"L"		"D"		"1"		0x494C4431
	0x	20	0x	88	0x	00	0x	:03	0x20880003
	0x	00	0x	00	0x	00	0x	:OX	0x0000000X

Antwort:

:	31	24	23	16	15	8	7	0	hex
	"["		"L"		"D"		,,	1"	0x494C4431
	0x.	A0	0x	88	0x	00	0x	:02	0xA0880002
	0x	20	0x	20	0x	0D	0x	0A	0x20200D0A

8.4.21 Tastensperre, SET_KEYLOCK

Name: SET_KEYLOCK

Beschreibung: Sperrt die Taste "select" am Sensor bzw. gibt sie wieder frei. Der eingestellte Zustand ist

nichtflüchtig.

Parameter:

X = 0 --> Taste freigegebenX = 1 --> Taste gesperrt

- X = 2 --> automatische Tastensperre, nach 5 Minuten power on

Werkseinstellung: Tastensperre 5 Minuten nach Anlegen der Versorgungsspannung aktiviert.

Format:

:	31	24	23	16	15	8	7	0	hex
	"⊣	-"	"+"		"+"		0x0d	("CR")	0x2B2B2B0D
	"["		"L"		"D"		,	,1"	0x494C4431
	0x	20	0x	60	0x	00	0)	(03	0x20600003
	0x	00	0x	00	0x	00	0)	κ0X	0x0000000X

Antwort:

:	31	24	23	16	15	8	7	0	hex	
	"I"		,,,	"	"D"		"1"		0x494C4431	
	0xA0		0x60		0x00		0x02		0xA0600002	
	0x20 0x20		0x	0D	0x	0A	0x20200D0A			

8.4.22 Sensor rücksetzen, RESET_BOOT

Name: RESET BOOT

Beschreibung: Startet die Initialisierungsphase des Sensors. Dauer ca. 900 ms.

Ablauf: Der Sensor antwortet und bootet dann neu. Der String der Bootmeldung enthält "CI140x", "CR", "LF" und die Antwort von "GET INFO".

31	24	23	16	15	8	7	0	hex
"-	+ "	"⊣	_"	"-	- "	0x0d	("CR")	0x2B2B2B0D
"["		"L"		"D"		"1"		0x494C4431
0x	20	0x	F0	0x	00	0:	x02	0x20F00002

Antwort:

t:	31	24	23	16	15	8	7	0	hex
	,,,	l"	,,,	L"	",	D"	,,	1"	0x494C4431
	0x.	A0	0x	F0	0x	00	0x	02	0xA0F00002
	0x	20	0x	20	0x	0D	0x	0A	0x20200D0A

8.4.23 Werkseinstellung aufrufen, SET_DEFAULT

Name: SET DEFAULT

Beschreibung: Setzt die eingestellten Parameter in die Grundeinstellungen (Werkseinstellungen) zurück. Dies betrifft:

- Datenprotokoll ILD1401
 - Output channel: 0 --> Analogausgang,
 - Analog error handler: 1 --> im Fehlerfall ca. 3,75 mA am Analogausgang,
 - Filter: 0 = Median aus,
- Datenprotokoll ILD1402
 - Output channel: 0 --> Analogausgang,
 - Teach value 1 --> 0.0
 - Teach value 2 --> 16368.0
 - Analog error handler: 1 --> im Fehlerfall ca. 3,75 mA am Analogausgang,
 - Average type: 0 --> gleitender Mittelwert,
 - Average value: 1 --> also keine Mittelung,
 - Messrate: 0 --> 1500 Hz.
 - Baudrate: 0 --> 115200 Baud,

- Digital output type: 0 --> binär,
- Analog digital output mode: 0 --> kontinuierlich,
- Output time --> 500 ms,
- Key lock: 2 --> Tastensperre nach 5 Minuten nach Power on,
- Save settings mode: 1 --> übertragene neue Einstellungen werden im FLASH gespeichert,
- Extern input type: 0 --> externer Eingang als Teachleitung

Ablauf: Der Sensor antwortet und bootet dann neu. Der String der Bootmeldung enthält "CI140x", "CR", "LF" und die Antwort von "GET INFO".

Fo	rm	at:
1 0	/I I I	ıaı.

31	24	23	16	15	8	7	0	hex
"+"		"+"		"-	- "	0x0d	("CR")	0x2B2B2B0D
" "		"L"		"[) "	"1"		0x494C4431
0x	20	0x	F1	0x	00	0x	02	0x20F10002

Antwort:

:	31	24	23	16	15	8	7	0	hex
	"I	"	,,,	_"	",	D"	,,	1"	0x494C4431
	0x.	A0	0x	F1	0x	00	0x	02	0xA0F10002
	0x	20	0x	20	0x	0D	0x	0A	0x20200D0A

8.4.24 Einstellungen in das RAM oder FLASH schreiben, SET_SAVE_SETTINGS_MODE

Name: SET SAVE SETTINGS MODE

Beschreibung: Schreibt die übertragenen Einstellungen in das RAM oder FLASH.

Parameter:

Werkseinstellung: Im FLASH speichern

- X = 0 --> übertragene neue Einstellungen werden im RAM abgelegt und wirken nur bis zur Abschaltung der Versorgungsspannung.
- X = 1 --> übertragene neue Einstellungen werden im FLASH gespeichert und wirken somit auch nach dem Abschalten der Versorgungsspannung.

Format:

:	31	24	23	16	15	8	7	0	hex
	"+	+ "	"-	F"	"-	F"	0x0d	("CR")	0x2B2B2B0D
	"!	l"	,,	L"	",,	D"	,,	1"	0x494C4431
	0x	20	0x	F7	0x	00	0>	(03	0x20F70002
	0x	00	0x	00	0x	00	0x	(OX	0x0000000X

Antwort:

:	31	24	23	16	15	8	7	0	hex
	"I"		"L"		",	"D"		1"	0x494C4431
	0xA0		0xF7		0x00		0x02		0xA0F70002
	0x	20	0x	20	0x	0D	0x	0A	0x20200D0A

Werkseinstellung:

Teach value 1: 0.0 Teach value 2: 16368.0

8.4.25 Werte für die Skalierung des Analogausgangs, SET_TEACH_VALUE

Name: SET_TEACH_VALUE
Beschreibung: Setzt die Teach-Werte.

Parameter:

- Teach value 1, XXXXXXXX --> 0.0 bis 16368.0 - Teach value 2, XXXXXXXX --> 0.0 bis 16368.0

Format:

t:	31	24	23	16	15	8	7			0	hex
	"+" "+"		_"	"+"			0x0d	("CR")		0x2B2B2B0D	
	"["		,,	"	"D"			"1"			0x494C4431
	0x20		0xF9		0x	00		0x04			0x20F90004
	0x2	XX	0x	XX	0x	XX		0x	XX		0xXXXXXXX
	0x2	XX	0x	XX	0x	XX		0x	XX		0xXXXXXXX

Antwort:

:	31	24	23	16	15	8	7	0	hex
	",	"	,,,	"	",,	D"	"	1"	0x494C4431
	0xA0		0xF9		0x00		0x02		0xA0F90002
	0x	20	0x	20	0x	0D	0x	0A	0x20200D0A

Der Teachvorgang setzt ein gültiges Messsignal voraus. Bei "kein Objekt", "Objekt nicht auswertbar", "zu nah am Sensor - ausserhalb MBA" oder "zu weit vom Sensor - ausserhalb MBE" wird der Teachvorgang abgebrochen.

8.4.26 Werte für die Skalierung des Analogausgangs rücksetzen, RESET_TEACH_VALUE

Name: RESET_TEACH_VALUE
Beschreibung: Setzt die Teach-Werte zurück.

Format:

	_								
:	31	24	23	16	15	8	7	0	hex
	"+"		"+"		"+"		0x0d ("CR")		0x2B2B2B0D
	"I"		"L"		"D"		"1"		0x494C4431
	0x	20	0x	FA	0x	00	0x	02	0x20FA0002

Antwort:

:	31	24	23	16	15	8	7	0	hex
	,,	l "	,,,	L"	",	D "	,,	1"	0x494C4431
	0x	A0	0x	FA	0x	00	0x	02	0xA0FA0002
	0x	20	0x	20	0x	0D	0x	0A	0x20200D0A

8.4.27 Datenprotokoll wechseln, SET_CIMODE_1401

Name: SET CIMODE 1401

Beschreibung: Versetzt den Sensor in das Datenprotokoll des ILD1401.

Die Antwort sendet der Sensor noch mit dem Protokoll des ILD1402, erst nach dem Senden der Antwort schaltet der Sensor das Datenprotokoll um.

Im Datenprotokoll ILD1401 können folgende Parameter geändert werden:

- Digitale/analoge Datenausgabe
- Verhalten im Fehlerfall
- Mittelung

Die anderen Parameter bleiben fest eingestellt:

- Baudrate: 38400Messrate: 1000 Hz
- Type of digital output: binary
- Mode of analog/digital output: continuous
- Key status: auto lock
- Mode of save setting: save at each time
- Mode of external input: as teach in
- Teach value 1: 0.00 bzw. geteachter Wert T1 wird beibehalten
- Teach value 2: 16368.00 bzw. geteachter Wert T2 wird beibehalten

Format:

31	24	23	16	15	8	7	0	hex
	"+"	"-	+ "	"-	+ "	0x0d	("CR")	0x2B2B2B0D
	"I"	,,	L"	"!	D"	,,	1"	0x494C4431
	0x20	0x	F2	0x	00	0x	:02	0x20F20002

Antwort:

31	24	23	16	15	8	7	0	hex
"	"	,,,	"	,,[D "	"	1"	0x494C4431
0x	0xA0 0xF2		0x00		0x02		0xA0F20002	
0x	20	0x	20	0x	0D	0x	0A	0x20200D0A

8.4.28 Datenprotokoll abfragen, GET_CI_MODE

Name: GET CI MODE

Beschreibung: Fragt den Status des Command-Interpreters (CI) des Sensors ab.

	_	_			-	. ,			
Format:	31	24	23	16	15	8	7	0	hex
		-"		"		-"		3"	0x2D2D2D52

Antwort:	31	24	23	16	15	8	7	0	hex
	"-	-"	,,	-"	,,	_"	,,	1"	0x2D2D2D31
	"4	1"	"(D "	,,	"	0x	3X	0x3443493X

Folgende Möglichkeiten für X:

X = 1, der Kommandointerpreter des Sensors ist im Datenprotokoll ILD1401. Beachte: Sensor verwendet anderes Protokoll!

X = 2, der Kommandointerpreter des Sensors ist im Datenprotokoll ILD1402.

9. Hinweise für den Betrieb

9.1 Reflexionsgrad der Messoberfläche

Prinzipiell wertet der Sensor den diffusen Anteil der Reflexionen des Laserlichtpunktes aus, siehe Abb. 27.




Abb. 27 Reflexionsgrad der Messoberfläche

Eine Aussage über einen Mindestreflexionsgrad ist nur bedingt möglich, da selbst von spiegelnden Flächen noch geringe diffuse Anteile ausgewertet werden können. Dies geschieht durch Intensitätsbestimmung der diffusen Reflexion aus dem CCD-Signal in Echtzeit und anschließender Ausregelung, siehe Kap. 3.2. Für dunkle oder glänzende Messobjekte, wie z. B. schwarzer Gummi, kann aber eine längere Belichtungszeit erforderlich sein. Die Belichtungszeit ist an die Messrate gekoppelt und kann nur durch ein Herabsetzen der Messrate des Sensors erhöht werden.

9.2 Fehlereinflüsse

9.2.1 Fremdlicht

Die Sensoren optoNCDT1402 besitzen durch ihr eingebautes optisches Interferenzfilter eine sehr gute Fremdlichtunterdrückung. Bei glänzenden Messobjekten und bei herabgesetzter Messrate kann es jedoch zu Störungen durch Fremdlicht kommen. In diesen Fällen empfiehlt sich das Anbringen von Abschirmungen gegen das Fremdlicht. Das gilt im Besonderen beim Messen in der Nähe von Schweißeinrichtungen.

9.2.2 Farbunterschiede

Farbunterschiede von Messobjekten wirken sich aufgrund der Intensitätsnachregelung auf das Messergebnis nur gering aus. Häufig sind aber diese Farbunterschiede auch mit unterschiedlichen Eindringtiefen des Laserlichtpunktes in das Material verbunden. Unterschiedliche Eindringtiefen wiederum haben scheinbare Veränderungen der Messfleckgröße zur Folge. Deshalb können Farbwechsel, verbunden mit Eindringtiefenveränderungen, zu Messunsicherheiten führen.

9.2.3 Temperatureinflüsse

Bei Inbetriebnahme ist eine Einlaufzeit von mindestens 20 Minuten erforderlich, um eine gleichmäßige Temperaturausbreitung im Sensor zu erreichen.

Wird im μ m-Genauigkeitsbereich gemessen, ist auch die Wirkung der Temperaturschwankungen auf die Halterung des Sensors vom Anwender zu beachten.

Schnelle Temperaturänderungen werden durch die dämpfende Wirkung der Wärmekapazität des Sensors nur verzögert erfasst.

9.2.4 Mechanische Schwingungen

Sollen mit dem Sensor Auflösungen im μ m- Bereich erreicht werden, ist besonderes Augenmerk auf eine stabile bzw. schwingungsgedämpfte Sensor- und Messobjektmontage zu richten.

9.2.5 Bewegungsunschärfen

Bei schnell bewegten Messobjekten und niedriger Messrate kann es auch zu Bewegungsunschärfen (Verwischen) kommen. Deshalb ist bei schnellen Vorgängen eine hohe Messrate zu wählen, um Fehler zu vermeiden.

9.2.6 Oberflächenrauhigkeiten

Oberflächenrauhigkeiten in der Größenordnung 5 μ m und darüber, führen bei traversierenden Messungen zu einer scheinbaren Abstandsänderung (sog. Oberflächenrauschen). Sie können aber durch die Wahl eines größeren Mittelwertes, siehe Kap. 6.3, gedämpft werden.

9.2.7 Winkeleinflüsse

Verkippungswinkel des Messobjektes sowohl um die X- als auch um die Y-Achse von kleiner 5° sind nur bei Oberflächen mit stark direkter Reflexion störend. Verkippungswinkel zwischen 5° und 15° bewirken eine scheinbare Abstandsänderung um ca. 0,12 ... 0,2 % des Messbereiches, siehe Abb. 28. Verkippungswinkel zwischen 15° und 30° bewirken eine scheinbare Abstandsänderung um ca. 0,5 % des Messbereiches. Diese Einflüsse sind besonders bei der Abtastung profilierter Oberflächen zu beachten. Prinzipiell unterliegt das

Winkelverhalten bei der Triangulation auch dem Reflexionsvermögen der Messobjektoberfläche.






Abb. 28 Messfehler durch Verkippung bei diffuser Reflexion

9.3 Optimierung der Messgenauigkeit



Bei gewalzten oder geschliffenen Metallen, die am Sensor vorbeibewegt werden, ist die Sensorebene in Richtung Walz- bzw. Schleifspuren anzuordnen. Die gleiche Anordnung ist bei Farbstreifen zu wählen, siehe Abb. 29.

Abb. 29 Sensoranordnung für geschliffene oder gestreifte Oberflächen



Bei Bohrungen, Sacklöchern und Kanten in der Oberfläche von bewegten Teilen ist der Sensor so anzuordnen, dass die Kante nicht den Laserpunkt verdeckt, siehe Abb. 30.

Abb. 30 Sensoranordnung bei Bohrungen und Kanten

9.4 Reinigung der Schutzscheiben

In regelmäßigen Abständen ist eine Reinigung der Schutzscheiben zu empfehlen.

Trockenreinigung

Hierfür ist ein Optik-Antistatikpinsel geeignet oder Abblasen der Scheiben mit entfeuchteter, sauberer und ölfreier Druckluft.

Feuchtreinigung

Benutzen Sie zum Reinigen der Schutzscheibe ein sauberes, weiches, fusselfreies Tuch oder Linsenreinigungspapier und reinen Alkohol (Isopropanol).

Verwenden Sie auf keinen Fall handelsübliche Glasreiniger oder andere Reinigungsmittel.

10. Werkseinstellung

- Datenprotokoll ILD1402, Binärformat
- Stromausgang mit Fehlerwert (3,75 mA)
- Messrate: 1,5 kHz
- Schnittstelle: 115,2 kBaud, Binärformat (kein ASCII)
- Gleitender Mittelwert avg =1 (also keine Mittelung)
- Teach value 1: 0.0
- Teach value 2: 16368.0
- Externer Eingang als Teachleitung 1
- Kontinuierliche Messwertausgabe
- Ausgabe 1. Messwert nach dem Einschalten: 500 ms
- Tastensperre nach 5 Minuten nach Power on 1
- Einstellungen werden im FLASH gespeichert
- Messbereich:
 - 100 % d.M.: I = 20 mA, digital 16207
 - 0 % d.M.: I = 4 mA, digital 161
- Maximaler Ausgabewert (101 % d.M.): 20,16 mA / digital 16367
- Minimaler Ausgabewert (-1 % d.M.):
 3,84 mA / digital 0

Sensor auf Werkseinstellung setzen: 2

- Spannungsversorgung zum Sensor ausschalten.
- Halten Sie die Taste "Select" gedrückt.
- Spannungsversorgung zum Sensor einschalten.

LED am Sensor leuchtet grün.

- Drücken Sie die Taste "Select" erneut.
- LED blinkt 3-mal grün, ca.1 Hz. In dieser Zeit werden die Werksparameter gesetzt. Anschließend bootet der Sensor neu.
- 1) Nur beim Sensor ILD 1402-x
- 2) Die Wiederherstellung ist beim ILD 1402-xSC nur über die serielle Schnittstelle möglich.

11. ILD1402 Tool

Programm zur Konfiguration des optoNCDT 1402 und 1-Kanal-Datenerfassung über RS422, RS422/USB-Konverter oder IF2008-Interfacekarte.


Systemvoraussetzungen:

- Windows 2000/Windows XP/Windows Vista/Windows 7
- Pentium III, 256 MB RAM
- Installieren Sie das PC-basierte Konfigurationsprogramm ILD1402 Tool.exe von der CD.
- Folgen Sie den Hinweisen am Bildschirm.

Die aktuellen Treiber beziehungsweise Programmroutinen finden Sie unter:

www.micro-epsilon.de/link/opto/1402

- Dieser Programmteil dient der Erfassung, Berechnung und Speicherung von Daten eines ILD1402.



Soll nach Beendigung des ILD1402-Tools der Analogausgang am Sensor verwendet werden, ist dieser vorher hals Ausgangsvariante zu definieren. Vergessen Sie nicht die Einstellungen im Sensor zu speichern.

Trennen bzw. verbinden Sie die Sub-D-Verbindung zwischen RS422 und USB-Konverter nur im spannungslosen Zustand.

12. Softwareunterstützung mit MEDAQLib

Mit MEDAQLib steht Ihnen eine dokumentierte Treiber-DLL zur Verfügung. Damit binden Sie optoNCDT-Lasersensoren in Verbindung

- mit dem USB-Umsetzer IF/RS422/USB (optionales Zubehör) und passendem Anschlusskabel PC1402-3/D-SUB/9pol oder
- Anschlusskabel PC1402-3/USB/IND oder
- der PCI-Interfacekarte IF 2008 und Anschlusskabel PC1402-3/IF2008

in eine bestehende oder kundeneigene PC-Software ein.

Um die verschiedenen Sensoren ansprechen zu können, ist kein Wissen über das unterliegende Protokoll des jeweiligen Sensors notwendig. Die einzelnen Kommandos und Parameter für den anzusprechenden Sensor werden über eine abstrakte Funktionen gesetzt, und von der MEDAQLib entsprechend in das Protokoll des Sensors umgesetzt.

MFDAQI ib

- enthält eine DLL, die in C, C++, VB, Delphi und viele weitere Programme importiert werden kann,
- nimmt Ihnen die Datenkonvertierung ab,
- funktioniert unabhängig vom verwendeten Schnittstellentyp,
- zeichnet sich durch gleiche Funktionen für die Kommunikation (Befehle) aus,
- bietet ein einheitliches Übertragungsformat für alle Sensoren von MICRO-EPSILON.

Für C/C++-Programmierer ist in MEDAQLib eine zusätzliche Header-Datei und eine Library-Datei integriert.

Die aktuelle Treiberroutine inklusive Dokumentation finden Sie unter:

www.micro-epsilon.de/link/software/medaqlib

13. Haftung für Sachmängel

Alle Komponenten des Gerätes wurden im Werk auf die Funktionsfähigkeit hin überprüft und getestet. Sollten jedoch trotz sorgfältiger Qualitätskontrolle Fehler auftreten, so sind diese umgehend an MICRO-EPSILON oder den Händler zu melden.

Die Haftung für Sachmängel beträgt 12 Monate ab Lieferung. Innerhalb dieser Zeit werden fehlerhafte Teile, ausgenommen Verschleißteile, kostenlos instandgesetzt oder ausgetauscht, wenn das Gerät kostenfrei an MICRO-EPSILON eingeschickt wird. Nicht unter die Haftung für Sachmängel fallen solche Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Gewalteinwirkung entstanden oder auf Reparaturen oder Veränderungen durch Dritte zurückzuführen sind. Für Reparaturen ist ausschließlich MICRO-EPSILON zuständig.

Weitergehende Ansprüche können nicht geltend gemacht werden. Die Ansprüche aus dem Kaufvertrag bleiben hierdurch unberührt. MICRO-EPSILON haftet insbesondere nicht für etwaige Folgeschäden. Im Interesse der Weiterentwicklung behalten wir uns das Recht auf Konstruktionsänderungen vor.

14. Service, Reparatur

Bei einem Defekt am Sensor oder des Sensorkabels:

- Speichern Sie nach Möglichkeit die aktuellen Sensoreinstellungen in einem Parametersatz, siehe ILD1402 Tool, Menü?,
 Help, um nach der Reparatur die Einstellungen wieder in den Sensor laden zu können.
- Senden Sie bitte die betreffenden Teile zur Reparatur oder zum Austausch ein.

Das Öffnen des Gerätes ist nur dem Hersteller vorbehalten. Bei Störungen, deren Ursachen nicht eindeutig erkennbar sind, senden Sie bitte immer das gesamte Messsystem an MICRO-EPSILON MESSTECHNIK GmbH & Co. KG Königbacher Straße 15 94496 Ortenburg / Deutschland

Tel. +49 (0) 8542 / 168-0 Fax +49 (0) 8542 / 168-90 e-mail info@micro-epsilon.de www.micro-epsilon.de

15. Außerbetriebnahme, Entsorgung

Entfernen Sie das Versorgungs- und Ausgangskabel am Sensor.

Das optoNCDT1402 ist entsprechend der Richtlinie 2011/65/EU, "RoHS", gefertigt. Die Entsorgung ist entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen durchzuführen (siehe Richtlinie 2002/96/EG).

16. Freiraum für Optik

16.1 ILD 1402-x

Abmessungen in mm, nicht maßstabsgetreu

MBA

20

20

30

45

50

60

100

200

200

α

33.5°

33,5°

31,2°

25,1°

23,1°

20,1°

14,7°

9,7°

9.7°

φ

35,5°

32,9°

27,9°

19,6°

14,4°

9,4°

7,6°

5,3°

4.3 °

MB

5

10

20

50


100

200

250VT

400

600



MB = Messbereich

MBA = Messbereichsanfang


16.2 ILD 1402-xSC

Abmessungen in mm, nicht maßstabsgetreu

MB	MBA	α	φ	ε	Α	В
5	20,0	33,5	35,5	37,1	18,9	13,2
10	20,0	33,5	32,9	32,4	19,1	13,2
20	30,0	31,2	27,9	25,8	24,2	18,2
50	45,0	25,1	19,6	16,9	28,9	21,1
100	50,0	23,1	14,4	11,3	30,1	21,3
200	60,0	20,1	9,4	6,8	30,8	22,0
250	100,0	14,7	7,6	5,5	33,9	26,2
600	200,0	9,7	4,3	3	41,6	33,7

MB = Messbereich

MBA = Messbereichsanfang




17. Versorgungs- und Ausgangskabel


Alle Kabel sind schleppkettentauglich.

Тур	Kabellänge	Eigenschaften
PC1402- 3/I, PC1402-6/I, PC1402-8/I	3 m 6 m 8 m	Schnittstellen-/Versorgungskabel für Stromausgang, einseitig ist eine geschirmte 12-pol. M12-Buchse angegossen, das andere Ende besitzt Litzen mit Aderendhülsen.
PC1402-3/U, PC1402-6/U, PC1402-8/U	3 m 6 m 8 m	Schnittstellen-/Versorgungskabel für Spannungsausgang (Bürde 250 Ohm für U _{Aus} = 1 5 V), einseitig ist eine geschirmte 12-pol. M12-Buchse angegossen, das andere Ende besitzt Litzen mit Aderendhülsen.
PC1402-3/U(01) PC1402-6/U(01)	3 m 6 m	Schnittstellen-/Versorgungskabel für Spannungsausgang (Bürde 500 Ohm für U _{Aus} = 2 10 V), sensorseitig 12-poliger Rundstecker, andere Seite offene Enden, schleppkettentauglich
PC1402-3/USB/IND	3 m	Versorgungs- und Ausgangskabel, einseitig ist eine geschirmte 12- pol. M12-Buchse angegossen, das andere Ende besitzt einen 9-pol. SUB-D Stecker für einen RS422/USB-Konverter; ein RS422/USB- Konverter ist nicht im Lieferumfang enthalten. Sub-D-Verbindung zwischen RS422 und USB-Konverter nur im spannungslosen Zustand trennen bzw. verbinden.
PC1402-3/CSP, PC1402-8/CSP, PC1402-10/CSP	3 m 8 m 10 m	Verbindungskabel mit geraden Steckern an beiden Seiten für ILD1402 zu CSP2008
PC1402-3/IF2008, PC1402-6/IF2008, PC1402-8/IF2008	3 m 6 m 8 m	Verbindungskabel, einseitig ist eine geschirmte 12-pol. M12-Buchse angegossen, das andere Ende einen SUB-D Stecker für die Verbindung zwischen ILD1402 und der IF2008 PCI-Interfacekarte.

PC1401/1402-0,2	0,2 m	Adapterkabel, 12-pol. auf 7-pol.
PC1402SC-3/I PC1402SC-8/I PC1402SC-10/I	3 m 8 m 10 m	Schnittstellen- und Versorgungskabel IP 69K für Sensor Typ ILD1402-xxxSC, Ausgang 4-20 mA; sensorseitig 8-poliger Rundstecker (Kabelbuchse), andere Seite mit offenen Enden, schleppkettentaugliches Kabel, spezielle Verdrahtung
PC1402SC/90-3/I	3 m	Schnittstellen- und Versorgungskabel für Sensor Typ ILD1402-xxxSC, Ausgang 4-20 mA; sensorseitig 8-poliger Rundstecker (Kabelbuchse), 90 °, IP 69K, andere Seite mit offenen Enden, schleppkettentaugliches Kabel, spezielle Verdrahtung
PC1402SC-12/IF2008	12 m	Schnittstellen- und Versorgungskabel für Sensor Typ ILD1402-xxx- SC, mit 8-poligem Rundstecker, Verbindungskabel zur 4-Kanal-PCl- Interfacekarte IF2008, Versorgung durch Interfacekarte

18. Eingangs-/Ausgangsbeschaltung





 $R = 250 \Omega: U_{OUT} 1 ... 5 V bei U_{B} > 11 V$ $R = 500 \Omega: U_{OUT} 2 ... 10 V bei U_{B} > 17 V$

1) Bauteile im PC 1402-x/U und PC 1402-x/U(01) enthalten; werden für Spannungsausgang benötigt.

2) Externe Beschaltung nötig für Spannungsausgang

Die Systemmasse (GND)
muss mit der
Masse (GND)
des Endgerätes
(USB-Konverter,
Pin 5) noch vor
Anschluss der
Signalleitungen
RX /TX verbunden werden

19. Konverter RS422-USB




Abb. 31 Prinzipaufbau

Für die Verbindung zwischen Sensor und PC müssen die Leitungen gekreuzt werden.

<u> </u>							
ILD 140	2	Konv	erter				
Signal	Adernfarbe PC1402-X/I PC1402-X/U	Signal	Pin				
RX-	gelb	TX-	1				
RX+	grün	TX+	2				
TX+	grau	RX+	3				
TX-	rosa	RX-	4				
GND (Pin 12) blau		Masse	5				

Abb. 32 Pin-Belegung und Verdrahtung

Trennen beziehungsweise verbinden Sie die Sub-D-Verbindung zwischen RS422 und USB-Konverter nur im spannungslosen Zustand.



MICRO-EPSILON MESSTECHNIK GmbH & Co. KG Königbacher Str. 15 \cdot 94496 Ortenburg / Deutschland Tel. +49 (0) 8542 / 168-0 \cdot Fax +49 (0) 8542 / 168-90 info@micro-epsilon.de \cdot www.micro-epsilon.de

X9750202-A151044GBR © MICRO-EPSILON MESSTECHNIK

